

Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg

PU møde 20. marts 2018. Kl. 15.30

Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt

Beslutning

1 Aulum syn 2018

Sag: Syn Aulum (548) - Aulum Sogn

Aulum syn 2018

2018.02.15: Syn Aulum 2018

KIRKEN:

Ældre mangler: 1) Dåbsværelsestilbygning i henhold til provstesyn. Årsag: Større renoveringsprojekt tilbud skal indhentes i 2018. Udføres i 2018/2019. (Kr. 150.000,- givet på budget 2017) 2) Vinkande Ny forgyldning - jfr. synsrapport 2016. Udføres i 2018.

Nye mangler: 3) Fuger ved sokkel - tilbygning. Kr. 10.000,- Udføres i 2018. Egne midler.

KIRKEGÅRDEN:

Ældre mangler: 4) Kapel: Port i gavl. Der skal indhentes tilbud i 2017/2018. Udføres i 2018.

Nye mangler: 5) graverhus/maskinhus/værksted. Puds gavl – mursten. Tag – teglsten faldet ned. Kr. 5.000,-
Egne midler.

KIRKEHUS:

Ældre mangler: 6) Afvandingsrende. Der undersøges muligheder for udførelse i 2018.

Nye mangler: 7) Grøft/afvandingsrende omkring bygningen skal også udføres ved terrassen ud for husets indgangsparti. Kr. 25.000,- Ansøgning til PU.

PRÆSTEBOLIG:

Ældre mangler: 8) Præstebolig tagvindue. Der er taget beslutning om at udførelsen er for dyr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER:

Kirken: Blytaget skal efterses af blytjekker evt. i 2018.

Kirkehus: OBS - Væg/sokkel ved køkken – klukker.

Præstebolig: Ej synet, nybyggeri

I alt ansøgning til PU: Kr. 25.000,-

Der skal være provstesyn i 2020.

7) Godkendt på budget 2019: Kr. 25.000,-

Syn af præstebolig burde have været udført i henhold til 'Cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster'.

2 Haderup syn 2018

Sag: Syn Haderup (555) - Haderup Sogn

Referat,20-03-2018

1) Provst Asger Grove Korsholm kontakter menighedsrådet for yderligere oplysninger.

Side: 1

Haderup syn 2018

2018.03.13: Syn Haderup 2018

ÆLDRE MANGLER:

1) Alterkalk. Årsag: Sølvsmed som var tiltænkt til udførsel af arbejdet, mener denne Alterkalk er af ældre dato, og skal derfor behandles derefter. Der overvejes om der skal indkøbes en erstatningskalk til brug i stedet for. Udføres i 2018. 2) Kølekompressor til kapel skal efterses af montør. Årsag: Glemmt. Udføres i 2018. 3) Tagfod og murrem skal friholdes. Årsag: Pga. barsel og sygemeldinger (mangel på personale) er dette ikke sket. Der overvejes om der skal lejes vikar ind til hjælp med opgaven. Udføres i 2018. 4) Maling af vinduer og døre i bygning. Årsag: Glemmt. Udføres i 2018. 5) Eltjek. Årsag: Glemmt. Udføres i 2018.

KIRKEN:

6) Kirken: Begyndende skimmelsvampe i sydøstlig hjørne af koret. Ukendt udgift + år for udbedring. Måske ansøgning til PU. 7) Begyndende skimmelsvampe i østlige side af Våbenhus. Ukendt udgift + år for udbedring. Måske ansøgning til PU. 8) Der skal opsættes fugt og temperatur målere i kirken for at kunne dokumentere om der er et optimalt indeklima. Mangel i forbindelse med kirkerenovering. Kr. 5.000 kr. Udføres i 2018. Måske ansøgning til PU. 9) Opsætning af radiator ved orgel, da organist tit fryser i forbindelse med sit arbejde. Mangel i forbindelse med kirkerenovering. Kr. 3.000. Udføres i 2018. Måske ansøgning til PU. 10) Kalkning af Kirken. Kirken blev kalket i 2017, men pga. det meget fugtige vejr, men forventes gået efter i år. Ukendt udgift. Udføres i 2018. Egne midler. 11) Kirketag skal rengøres. De gamle røde tegl er blevet sorte med tiden og skal rengøres og algebehandles så fremtidig renholdes gøres nemmere. Ukendt udgift. Udføres i 2018/2019. Ansøgning til PU.

KAPEL/GRAVERHUS:

12) Dør til kapel hænger stadig. Der skal specialfremstilles et beslag for at løse opgaven. Ukendt udgift. Ikke angivet år for udførsel. Måske ansøgning til PU.

KIRKEGÅRDEN:

13) Gravkasse skal skiftes. Kr. 30.000 – 40.000. Udføres i 2018. 5%-midler er bevilget. 14) Fejemaskine skal udskiftes. Kr. 14.000,- Udføres i 2018. Egne midler.

SOGNEGÅRD:

15) Udskiftning af sanitet. Kr. 5.000,- Udføres i 2019. Egne midler. 16) Varmestyring i kirkehus. Kr. 20.000,- Udføres i 2018. Beløb

11) Egne midler

20) Egne midler.

21) Godkendt på budget 2019: Kr. 100.000,-

22) Egne midler.

Vedr. bemærkning om fugtpletter i kirken: Udluftning er vigtig. Klima holdes under opsyn.

bevilliget på budget 2018. 17) Udendørslampe ved affaldsbeholder. Kr. 3.000,- Udføres i 2018. Egne midler. 18) Fejning af Genvex anlæg, efter anbefaling fra skorstensfejer. Udføres i 2018. Egne midler. 19) Maling af alt udvendig træværk. Kr. 10.000,- Udføres i 2018/2019. Måske ansøgning til PU. 20) Projekter skal skiftes, da denne er over 10 år gammel og ikke helt vil være med til det mere. Kr. 4.000 – 6.000,- Udføres i 2018. Ansøgning til PU.

PRÆSTEBOLIG:

21) Præstebolig. Udskiftning af vinduer, efter anbefaling fra forskellige tømrere. Energivenlige ruder (træ/alu). Kr. 100.000 kr. Udføres i 2019/2020. Ansøgning til PU. 22) Maling af udvendigt træværk. Kr. 15.000,- Udføres i 2019/2020. Ansøgning til PU.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER:

Kirken: God, men bekymrende, at der begynder at komme fugtpletter.

Sognegården: Er overordnet i god stand, men det kan tydeligt ses, at tiden er ved at indhente bygningen.

Præsteboligen: Denne er kun gennemgået løst af tømrer, VVS'er og bygningskyndig i forbindelse med andre ærinder i og ved præsteboligen.

I alt ansøgning til PU: Kr. 120.000 + ukendt beløb for rengøring af kirketag.

Derudover kommer punkterne med bemærkning om evt. ansøgning til PU.

Provstesyn i 2020.

3 Hodsager syn 2018
Sag: Syn Hodsager (540) - Hodsager Sogn

Hodsager syn 2018
2018.02.23: Syn Hodsager 2018

KIRKEN:

1) Indgangsparti i nord og syd. Kr. 487.500 (Kr. 150.000 bevilget på budget 2017. Resten finansieres med indestående midler i stiftet. Godkendelse fra Viborg Stiftsøvrighed modtaget 12. marts 2018).

KIRKEGÅRDEN:

2) Dør i kapel. Kr. 15.000. Udføres i 2018. 3) Puds sokkel på kapel, og sokkel males sort. Kr. 4.000,-

Ansøgning til PU: Kr. 0,-

Taget til efterretning.

Der skal være provstesyn i 2020.

Hodsager syn 2018 - side 2

4 Simmelkær syn 2018
Sag: Syn Simmelkær (515) - Simmelkær Sogn

Simmelkær syn 2018
 2018.02.23: Syn Simmelkær 2018.

KIRKEN:

- 1) Kirken skal renoveres 2019. Ved provstesynet i 2017 blev flg. renovering bestemt:
- a - Varmesystem forsynes med automatik i forbindelse med kirkerenovering i 2019. Kr. 50.000,-. Udføres i 2019. Ansøgning til PU.
- b - 3 blyindfattede ruder i sydfacaden: Blyindfatning skiftes i forbindelse med kirkerenoveringen. Det 4. vindue mod syd bør også renoveres. Kr. 100.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU.
- 2) Forsegling af indvendig murværk i kirketårnet. Prisfastsættes i forbindelse med renoveringen.
- 3) Forsegling for fugt langs gulvet i kirken. Prisfastsættes i forbindelse med renoveringen

KIRKEGÅRDEN:

Ældre mangle: 4) Udskiftning af kirkegårdsmur mod nordvest. Årsag: Langsom sagsgang. Arbejdet udføres, når frosten går af jorden.

SOGNEGÅRD:

5) Sognegård. Ny foldedør imellem de 2 rum (ca. 6 x 2,5 meter). Ca. 50.000 kr. Intet nævnt om årstal eller ansøgning til PU.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER:

Kirken - På lang sigt skal der kigges på, at der enkelte steder er faldet mørtel ud imellem murstenene. En del af de udvendige sten smuldrer. Der opstår revner i kirkeloftet, formodentlig fordi kirken er for tør. Vi forventer, at det udbedres med et nyt fugtstyringsanlæg.

I alt ansøgning til PU: Kr. 150.000,-

Vedr. punkt 1: På mødet den 14. marts 2017 besluttede provstiudvalget, at automatik ifm. varmesystem (kr. 50.000,-) og renovering af tre blyindfattede vinduer (kr. 100.000,-) kan finansieres med salgsprovenuet fra Grove præstebolig. Provenuet udgør i alt kr. 500.633,26.

1) Provstiudvalget fastholder sin beslutning fra provstiudvalgsmødet den 14. marts 2017 om, at udgiften til varmesystemet og de blyindfattede ruder dækkes med salgsprovenuet fra Grove præstebolig.

5) Provstiudvalget afventer yderligere oplysninger.

Vedr. de øvrige bemærkninger på synsrapporten: Punkterne undersøges/evt. udbedres ifm. kirkerenoveringen 2019. Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende myndighed ved istandsættelse af fugtstyringsanlæg.

På langtidsplanen er der sat kr. 1.500.000,- på i 2019 til indvendig renovering af Simmelkær Kirke.

Provstesyn i 2021.

5 Sunds syn 2018
Sag: Syn Sunds (516) - Sunds Sogn

Sunds syn 2018
2018.02.19: Syn Sunds 2018.

KIRKEN:

Ældre mangler: 1) Alterkalk forgyldes indvendig. Årsag: Manglende midler. Synsudsat 2017. Udføres i 2018.
Nye mangler: 2) Mos og alger på murværk. Udbedring: sprøjte med algefjerner. Kr. 1.500,00. Udføres i 2018. Egne midler. 3) Partiel fugeudfald og revnet sten i murværk. Udbedring: Bør udbedres løbende. Kr. 8.000 pr. år. Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 4) Enkelte løse/gabende skifferplader og enkelt nedfalden skifferplade på tårn mod syd. Utæthed i skotrende mod syd/øst. Udbedring: Fastgørelse, udskiftning og tætning. Kr. 10.000,00. Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 5) Flere revnede ruder i vinduer (8-10 stk) Udbedring: Udskiftning. Kr. 5.000,00. Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 6) Defekte fuger omkring dør mod nord og øst samt kælderør og vinduer mod øst: Udbedring: Montering af ny elastiske fuger. Kr. 10.000,00. Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 7) Begyndende nedbrydning i kælderør og dør mod nord. Udbedring: holdes under opsyn. 8) Fugeslip ved trappe mod vest og øst samt manglende fugning af trappe mod nord. Udbedring: Udskiftning. Kr. 2.000,00. Udføres i 2018. Egne midler. 9) Tagrende mod vester med utætte samlinger. Udbedring: Reparation. Kr. 3.500,00. Udføres i 2018. Egne midler. 10) Indvending vedligeholdelse: Maling, reparationer m.m. Kr. 5.000,00. Udføres i 2018. Egne midler.

KIRKEGÅRDEN:

Ældre mangler: 11) Behov for ajourføring af kirkegårdsvedtægter og kirkegårdskort. Synsudsat 2017. Udføres i 2018

KAPEL:

12) Revner i rygningsmørtel. Udbedring: Holdes under opsyn. 13) Revner i bagvægge i kapel. Udbedring: Holdes under opsyn. 14) Tagsten er stedvis med begyndende afskallinger. Udbedring: Holdes under opsyn.

3) Yderligere oplysninger medbringes til økonomikonsultationen.

4) Godkendt på budget 2019: Kr. 10.000,-

5) Egne midler.

6) Godkendt på budget 2019: Kr. 10.000,-

21) Godkendt på budget 2019: Kr. 16.000,-

Synsudsatte arbejder på præsteboligen udføres i henhold til provstiudvalgsbeslutning på mødet den 27. februar 2018.

32) Godkendt på budget 2019: Kr. 8.000,- Hvis kirkekassen har likviditet til det, anbefales udførelse i 2018.

33) Godkendt på budget 2019: Kr. 20.000,- Hvis kirkekassen har likviditet til det, anbefales udførelse i 2018.

MATERIELGÅRD:

15) Mos- og alger på tagsten og murværk. Udbedring: Sprøjtning med algefjerner som udføres af kirkegårdsgartner. 500 kr. Udføres i 2018. 16) Enkelte tagsten med afskallinger. Udbedring: Holdes under opsyn. 17) Murværk med mindre revner og fugeudfald i lysninger. Udbedring: Holdes under opsyn. 18) Elastiske fuger med fugeslip mod vest og øst. Udbedring: Holdes under opsyn. 19) Enkelt tudsten på taget er defekt/skadet. Udbedring: Udskiftning. Kr. 1.200,- Udføres i 2018. Egne midler.

SOGNEGÅRDEN:

Ældre mangler: 20) Etablering af partier til adskillelse af gange til kontorområder. Kr. 40.000,- Synsudsat i 2017. Udføres i 2018. Nye mangler: 21) Punkteret ruder i tag 4 stk. Udbedring: Udskiftning. Kr. 16.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 22) Elastisk fuge ved tagvinduer mod syd. Udskiftning af elastisk fuge over tagvindue. Kr. 1.500,00. Udføres i 2018. Egne midler.

PRÆSTEBOLIG:

Ældre mangler: 23) Vindue i konfirmandlokale udskiftes, murværk føres op til bordplade. Kr. 10.000,- Synsudsat i 2017. Afventer. 24) Tagvinduer nedslidte og utætte. Udskiftning af 3 tagvinduer. Kr. 15.000,- Synsudsat 2017. Udføres i 2018. 25) Havedør nedslidt, utæt og under nedbrydning. Udskiftning af havedør inkl. fugning. Kr. 12.000,- Synsudsat 2017. Udføres i 2018. 26) Murvæg på vestgavl omfuges. Enkelte sten skiftes. Vindskede repareres. Kr. 80.000,- Synsudsat i 2017. Afventer. 27) Gavlvindue med farvet glas renoveres og malerbehandles nænsomt, så glasset bevares. Kr. 10.000,- Synsudsat i 2017. Afventer. 28) Trappesten med skifer mures om v. konfirmandstue MR. Manglende midler. Synsudsat 2017. Afventer. 29) Baderum 1. sal: Obs på udsugning. Nyt vindue med ventil. Alt ventil i væggen. Elastiske fuger udskiftes og antimugbehandles. Manglende midler. Synsudsat 2017. Udføres i 2018. 30) Udluftningsventiler i vinduer udskiftes. Punkteret rude i tagvindue udskiftes. Manglende midler. Synsudsat 2017. Udføres i 2018. Nye mangler: 31) Mos og alger på tagsten og murværk. Udbedring: Sprøjtning med algefjerner. Kr. 600,00. Udføres i 2018. Egne midler. 32) Partiel fugeudfald og enkelte mursten med afskallinger, udvaskning samt enkelte revner i murværk. Udbedring: Reparationer. Kr. 8.000,00. Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 33) Tagrender og nedløbsrør mod syd er utætte. Udbedring: Udskiftning af tagrender og nedløbsrør. Kr. 20.000,00. Udføres i 2018. Menighedsrådet ønsker at søge

om 5%-midler. 34) Vindue mod vest med revnet rude. Udskiftning af rude. Kr. 750,00. Udføres i 2018.

I alt ansøgning til PU:
2018: Kr. 20.000,-
2019: Kr. 57.000,-

Der skal være provstesyn i 2021.

6 Vind syn 2018
Sag: Syn Vind (557) - Vind Sogn

Vind syn 2018
2018.03.05: Syn Vind 2018.

Synsrapport uddybet ved mail den 8. marts 2018.

KIRKEN:

Ældre mangler: 1) Indvendig kalkning af kirken, evt. bedre integrering af div. ledninger under prædikestol. Årsag: afvente økonomi ved graverbygningens facaderenovering.

GRAVERBYGNING:

2) Maling indvendig i graverbygning, observation/udbedring af enkelte revner, ny belysning. Kr. 18.000. Udføres i 2019. Egne midler.

KIRKEGÅRDEN:

3) Kirkegårdslågernes søjler i kirkegårdens sydlige åbning skal eftergås med tanke på, om den ene kan flyttes således at en rustvogn kan køre tættere på kirken. Søjlerne trænger til en kraftig renovering. Ukendt udgift. Udføres i 2019. Muligvis ansøgning til PU. 4) Oprettelse af sektion med urnegravsteder. Kr. 40.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU 5) Renovering af container og sten-og grusplads Kr. 50.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU.

I alt ansøgning til PU: Kr. 90.000,-

Der skal være provstesyn i 2019.

2018.03.08: Bilag - syn Vind 2018

1) Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende myndighed, og ansøgning indsendes via provstiuudvalget. Forud for ansøgning skal menighedsrådet kontakte Nationalmuseets kalkningstjeneste med henblik på udarbejdelsen af en besigtigelsesrapport.

3) Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende myndighed, og ansøgning indsendes via provstiuudvalget. Afhængig af projektets omfang anbefales det, at menighedsrådet kontakter en kirkekyndig arkitekt. Stillingtagen til finansieringsform afventer ansøgning med budgetoverslag.

4) Provstiuudvalget er den godkendende myndighed, og ansøgning skal indsendes. Dækkes med egne midler som oplyst på mail.

5) Egne midler.

7 Timring-Tiphede / Tiphede klokkestabel
Sag: Tiphede klokkestabel (895) - Tiphede Sogn

Timring-Tiphede / Tiphede klokkestabel
2018.0313: Timring-Tiphede menighedsråd ansøger om renovering af klokkestablen ved

Provstiuudvalget videresender ansøgning med anbefaling til Viborg Stiftsøvrighed.

Tiphede Kirke.

Projektmateriale og budgetoverslag er udarbejdet af arkitec.

Budgetoverslaget lyder på kr. 199.111.- ekskl. moms.

På budget 2018 er der givet en anlægsbevilling på kr. 450.000,- til klokkestablen på baggrund af indhentet overslag og Finn Balles rapport af den 27. marts 2017, hvori det blev konkluderet, at klokkestablen er nedslidt og ubetinget skulle udskiftes.

Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende myndighed.

8 Ørnhøj / omlægning af gravområde - kirkegårds konsulentens udtalelse
Sag: Ørnhøj kirkegård (665) - Ørnhøj Sogn

Ørnhøj / omlægning af gravområde - kirkegårds konsulentens udtalelse
2018.03.08: På provstiudvalgsmødet den 27. februar 2018 besluttede provstiudvalget at sende projektmateriale udarbejdet af landskabsarkitekt Birgitte Henningsen om omlægning af gravafsnit til urnegrave til udtalelse hos kirkegårds konsulent Mogens B. Andersen.

Uddrag fra kirkegårds konsulentens rapport:
"Nogle grave ligger ude i plænen, hvor der er gangareal. Dette til trods for, at det i teksten nævnes, at gravene placeres i tæt forbindelse med den tilhørende sten... Kun tilfælde hvor gravstenen kan anbringes inden for et kvadrat på en ø, bør medtages som gravpladser... Jeg ser det som uproblematisk, at der ligger traditionelle kistegravsteder i området i en overgangsperiode... Hvis gravstedsejere af traditionelle grave, hvor fredningstiden ikke er udløbet, ønsker at omlægge gravstedet til nye anlæg, bør tilsagn være skriftlige... Det anbefales, at urnegravområdet godkendes. Dog anbefales, at der foretages tilretninger..."

Provstiudvalget godkender projektet under forudsætning af, at kirkegårds konsulentens anbefalinger følges.

9 Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)

Eventuelt

Provst Asger Grove Korsholm har haft besøg af den nyudnævnte diakonipræst, Steen Hedemann Andreassen.

Orientering

10 Hodsager / Ændring af indgangsparti er godkendt af Viborg Stiftsøvrighed
Sag: Hodsager kirke (599) - Hodsager Sogn

Provstiuvalget orienteret.

Hodsager / Ændring af indgangsparti er godkendt af Viborg Stiftsøvrighed
2018.03.12: Viborg Stiftsøvrighed har fremsendt sin endelige godkendelse af projektet vedr. indgangspartiet ved Hodsager Kirke.

11 F2 / orientering til PU
Sag: ESDH, F2 og Aflevering til Statens Arkiver (467)

Provstiuvalget orienteret.

F2 / orientering til PU
2018.03.06: Til orientering. I løbet af april bliver Provsti-ESDH erstattet af et nyt IT-system - F2. Hvilken betydning det får for PU-medlemmers kiggeadgang via provstiportalen vides endnu ikke.

12 Folkekirkens Familiestøtte (orientering)
Sag: Folkekirkens Familiestøtte (850)

Ud over provstiuvalgsmedlem Knud Erik Hansen er også Lene Tønning fra Aulum Menighedsråd blevet valgt som repræsentantskabsmedlem.

Folkekirkens Familiestøtte (orientering)

Knud Erik Hansen orienterede fra repræsentantskabsmødet den 12. marts 2018. Knud Erik Hansen er blevet valgt til bestyrelsen.

Der er link til midtvejsevaluering på www.herningprovstierne.dk

13 Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til Kirke - FKG)
Sag: Provstiuvalget (469)

FKG: Ansættelsessamtaler ifm. Ole Blumes pensionering gennemført. Der holdes afskedsreception for Ole Blume den 26. april kl. 14-17.

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til Kirke - FKG)

Afbud fra: Ejvind Dahl, Anne Marie Søe Nørgaard

Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Knud Erik Hansen, Poul Nissen, Jens Martin Christensen, Poul Bech, Alex Dahl Nielsen