

## Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg

PU møde 14. marts 2017. Kl. 15.30

Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

### Mødepunkt

### Beslutning

**1 Syn Ørre 2017**

*Sag: Syn Ørre-Sinding (538) - Ørre-Sinding Sogn*

Syn Ørre 2017

2017.02.04: Syn Ørre 2017.

**KIRKE:**

Nye arbejder: 1) Observation af remmen udvendig og indvendig - som aftalt ved provstesyn i 2016. Råd i dele især omkring enderne. 2) Observation af svamp i loftbjælke - det undersøges nærmere. 3) Tegltag - der kører fortsat reklamationsag. 4) Revner i blytag - udviklingen undersøges.

**KIRKEGÅRDEN:**

Ældre arbejder: 5) Betonkant ved containergrav. Synsudsat til 2017.

Ingen ansøgning til PU.

Taget til efterretning.

**2 Syn Sinding 2017**

*Sag: Syn Ørre-Sinding (538) - Ørre-Sinding Sogn*

Syn Sinding 2017

2017.02.04: Syn Sinding 2017.

**KIRKE:**

Nye mangler: 1) Opfølgning på behandling af borebiller. Mortalin kontaktes iflg. mail 26/2. 2) Samling mellem tagspær og hanebånd - der observeres råd - det undersøges nærmere.

**KIRKEGÅRDEN:**

Nye mangler: 3) Der observeres fugt i hjørnerne mellem våbenhus og kirke samt indvendigt bag døbefonten. Dræn kontrolleres, og der etableres overfladisk grusfaskine. Udføres i 2017. Kr. 4.000,-. Egne midler.

**SOGNEGÅRD:**

Nye mangler: 4) Kitning og afslibning/maling af gavlvinduer. Kr. 10.000. Ansøgning til PU. 5) Fokus på borebiller. Mortalin kontaktes iflg. mail 26/2.

3) Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende myndighed, og derfor skal menighedsrådet indsende en ansøgning via provstiet til stiftsøvrigheden om etablering af overfladisk grusfaskine.

4) Godkendt på budget 2018 kr. 10.000,-

Øvrige bemærkninger: Kirkehuset er sandblæst, men ikke færdigbehandlet.

I alt ansøgning til PU: Kr. 10.000,-

**3 Provstesyn Tjørring 2017**  
**Sag: Syn Tjørring (512) - Tjørring Sogn**

Provstesyn Tjørring 2017  
2017.01.23: Provstesyn Tjørring 2017.

**BAUNEKIRKEN:**

Nye mangler: 1) 5 års eftersyn afholdt. Rapport foreligger. 2) Alterkalk (Fuglsang Sø) forgyldes. Udføres i 2017. Egne midler. 3) Eftersyn af teleslynge mindst hvert andet år. Udføres i 2017. Egne midler.

**TJØRRING KIRKE:**

Ældre mangler: 4) Facader på tårnet skal algebehandles og afrensnes for alger forinden kalkning. Er bevilget i 2017.

Nye mangler: 5) Tagrum saneres for borebiller. Udføres i 2017. Kr. 25.000,- Ansøgning til PU. 6) Pletkalkning i kirken i koret. Udføres i 2017. Egne midler. 7) Blytag kontrolleres for revner i samlinger, når der er lift til stede i forbindelse med kalkningsarbejdet. Udføres i 2017. Egne midler. 8) Våbenhus – murværk afrensnes/sandblæses med nænsom hånd og filtses på ny i fuld højde. Overfladen skal efterbehandles med kalk efter gamle forskrifter, så der sikres en varig løsning. Udføres sammen med kalkning i 2017. Kr. 30.000,- Ansøgning til PU.

**KIRKEGÅRD:**

Nye mangler: 9) Murede piller i kirkediget mod øst behandles svarende til våbenhus. Alternativt behandles disse med silikatmaling. Udføres i 2017. Kr. 10.000,-. Egne midler. 10)

Graverbygning: Varmeproduktion i graverbygning skal renoveres. Installation er utæt. Skal ses i sammenhæng med planlagt udvidelse af graverbygning i 2019. Udføres i 2018. Kr. 50.000,-. Ansøgning til PU. 11) Ønske om skovkirkegård/udvidelsesplaner drøftet. Der er område på gl. kirkegård med godkendt regulering m.h.p. fremtidig brug udelukkende til urnebegravelse. Det er dog næppe realistisk med urnebegravelse der p.gr. af vandstand. Menighedsrådet overvejer skovkirkegård i randbeplantning i sydlige del af kirkegården, da området uden for kirkegården er for stort til behov. PU skal afvente menighedsrådets stillingtagen til dette forslag.

**PRÆSTEBOLIG:**

Nye mangler: 12) Puds repareres under garanti.

5) Egne midler.

8) Egne midler.

10) Renovering af varmeproduktionen i graverbygningen skal afvente udvidelsen af graverbygningen i 2019, hvor det skal indgå som en del af det samlede projekt.

11) Se pkt. 21 "Tjørring / anlæggelse af skovkirkegård"

Udførelse er planlagt til 2017.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER:**

Tjørring Kirke bruges mindre og mindre til gudstjenester og kirkelige handlinger.

I alt ansøgning til PU:

2017: Kr. 55.000,-

2018: Kr. 50.000,-

2017.02.06: Præslyn - Tjørring

**4 Syn Haunstrup 2017**  
**Sag: Syn Haunstrup (472) - Haunstrup Sogn**

Syn Haunstrup 2017

2017.02.21: Syn Haunstrup 2017

**KIRKE:**

Nye mangler: 1) Udskiftning af tagrende på korets sydside. Udføres i 2018. Kr. 5.000,-  
Egne midler.

**KIRKEGÅRD:**

Ældre mangler: 2) Nyt kirkegårdskort. Årsag: sygdom. Udføres i 2018. Egne midler.  
Nye mangler: 3) Maling af træværk. Udføres i 2018. Kr. 4000,-. Egne midler.

**SOGNEGÅRD:**

Nye mangler: 4) Udskiftning af beklædning i toppen af sydgavlen. Udføres i 2018. Kr. 43.750,-. Ansøgning til PU.

**BEMÆRKNINGER:**

Kirkens tag holdes fortsat under opsyn for vandindtrængning.

I alt ansøgning til PU: Kr. 43.750.

2017.02.28: Bilag til syn Haunstrup - finansiering

4) Godkendt på budget 2018 kr. 44.000,-

**5 Syn Studsgård 2017**  
**Sag: Syn Studsgård (547) - Studsgård Sogn**

Syn Studsgård 2017

2017.02.19: Syn Studsgård 2017

Ingen punkter.

Taget til efterretning.

**6 Syn Snebjerg 2017**  
**Sag: Syn Snebjerg (552) - Snebjerg Sogn**

1) Punktet skal afvente provstesynet i 2018.

3) Punktet skal afvente provstesynet i 2018. Tårnet

Syn Snejbjerg 2017

2017.02.24: Syn Snejbjerg 2017.

Ældre mangler udføres i 1.+2. kvartal 2017.

#### KIRKE:

Nye mangler: 1) Udskiftning af blytag på sydside efter anbefaling fra blytækker (ifbm. udbedringsarbejde af 2 stk. utætheder). Beløb er overslag – skal bekræftes af blytækker. Ifm. syn kunne der konstateres mindre utætheder på tagbelægningen (begrænset dryp/våde pletter på loftisolering) Udføres 2017-2022. Kr. 500.000,- Ansøgning til PU. 2) Fuger i murværk på sydside eftergås og udbedres. Udføres i 2017. Kr. 5.000,- Egne midler. 3) Grundet forskellig beskaffenhed / sugeevne af sten på kirkens tårn fremstår de kalkede områder på kirkens tårn uensartet trods utallige og jævnlige kalk behandlinger. Der ønskes foretaget en anden form for behandling af kirkens tårn (evt. kalcium silikat behandling – skal undersøges forinden). Intet årstal nævnt. Kr. 30.000,- Ansøgning til PU. 4) Pærer til lysekroner forhandles ikke mere / må ikke længere produceres (kirken har 30 stk. tilbage). Der skal indkøbes nye former for pærer evt. LED. Intet årstal nævnt. Kr. 20.000,- Ansøgning til PU. 5) ”Rækværk” ved knæfald skaller af – slibes og males. Udføres i 2017. Egne midler.

#### KIRKEGÅRD:

6) Lunker på sti (chaussesten) på kirkegården udbedres (ca. 20 stk.). Udbedres evt. af kirkegårdens personale. Udføres i 2017. Egne midler. 7) Portaler mod øst kalkes. Udføres i 2017. Kr. 1.000,- Egne midler. 8) Dige mod syd er renoveret i 2016. Der er efterfølgende konstateret afskalninger i digets fuger specielt mod nord. Der er reklameret til landskabsarkitekt samt udførende entreprenør. 9) Det er eventuelt rentabelt at udskifte spot (der oplyser kirken) til LED lys. Forholdet undersøges. 10) Kapel: Specielt vestgavlen trænger til maling – males. Udføres i 2017. Kr. 6.000,- Egne midler. 11) Graverbygning: Der er konstateret huller i zinktag mod syd (fra 2000 !) på 1 af ”banerne”. Blikkenslager kontaktes for midlertidig udbedring. Det kan ikke udelukkes at taget generelt trænger til udbedring. Tilbud indhentes. Udføres i 2017. Kr. 200.000,-. Ansøgning til PU.

#### SOGNEGÅRD:

12) Fine revner i sokkel - malerbehandles. Udføres i 2017. Egne midler. 13) Mur ved kælderskakt malerbehandles. Udføres i 2017. Egne midler. 14) Der er konstateret huller i zinktag mod vest (fra 2000 !) på 2 af ”banerne”.

kalkes i år.

4) Egne midler.

11 + 14) Stillingtagen til komplet tagudskiftning skal afvente provstesynet i 2018. Reparation for egne midler. Provststudvalget opfordrer til samarbejde med Gullestrup menighedsråd, som oplever lignende problemer med zinktag.

16) Egne midler.

18) Egne midler.

Blikkenslager kontaktes for midlertidig udbedring. Det kan ikke udelukkes at taget generelt trænger til udbedring. Tilbud indhentes. Udføres i 2017. Kr. 300.000,-. Ansøgning til PU. 15) Udluftning i depot kan ikke åbnes. Udføres i 2017. Egne midler.

PRÆSTEBOLIG - Snejbjerg Hovedgade 2  
16) Ønske om nyt gulv i køkken. Udføres i 2017. Kr. 15.000,-. Ansøgning til PU.

PRÆSTEBOLIG - Munkgårdkvarteret 244  
17) Bundstykker i vinduer mod syd er fugtige. Finn Balle kontaktes. Udføres i 2017. 18) Oliering af vinduer ude samt maling inde. Udføres i 2017. Kr. 15.000,- Ansøgning til PU.

I alt ansøgning til PU:  
2017: Kr. 30.000,-  
2018: Kr. 50.000,-  
Ukendt årstal: Kr. 1.000.000,-

2017.03.01: Mail fra formand Henning Nørgaard:  
- hullet i kirkens tag er repareret.

Provstesyn i Snejbjerg i 2018.

2017.03.02: Mail – 2017\_Synsrapport for Snejbjerg Kirke.pdf

## 7 **Provstesyn Sunds 2017** **Sag: Syn Sunds (516) - Sunds Sogn**

Provstesyn Sunds 2017  
2017.02.23: Provstesyn Sunds 2017.

### KIRKEN:

Nye mangler: 1) Alterkalk forgyldes indvendig. Udføres i 2017. Egne midler. 2) Utæt tagrende. Udføres i 2017. Egne midler. 3) Fugtighed i kirkerum. Sænkning af temperatur afprøves en måned inden videre stillingtagen. Udføres i 2017.

### KIRKEGÅRD:

4) Behov for ajourføring af kirkegårdsvedtægter og kirkegårdskort. Udføres i 2017. Egne midler.

### SOGNEGÅRD:

5) Nybyggeri: Regulering af varme i nordfløj indreguleres efter zoner – mindst syd/nord. Rådfør med Arkitec. Udføres i 2017. Egne midler. 6) Etablering af partier til adskillelse af gange til kontorområder. Udføres i 2018. Kr. 40.000,- (tilbud indhentes). Ansøgning til PU.

6) Godkendt på budget 2018 kr. 40.000,-

7) Godkendt på budget 2018 kr. 12.000,-

13) Godkendt på budget 2018 kr. 10.000,-

14) Godkendt på budget 2018 kr. 80.000,-

16) Godkendt på budget 2018 kr. 30.000,-

## PRÆSTEBOLIG:

7) Havedør skiftes. Udføres i 2018. Kr. 12.000. Ansøgning til PU. 8) Justering af havedør og nye gulvlistes monteres. Udføres i 2017. Egne midler. 9) Baderum på 1. sal: Obs på udsugning. Nyt vindue med ventil. Alt. ventil i væggen. Elastiske fuger udskiftes og antimugbehandles. Udføres i 2017. Egne midler. 10) Udluftsventiler i vinduer udskiftes. Punkteret rude i tagvindue udskiftes. Udføres i 2017. Egne midler. 11) Vindue i konfirmandlokale skiftes, murværk føres op til bordplade. Udføres i 2018. Kr. 10.000,- Egne midler. 12) Rørbøjning i skunk isoleres. OBS på utæthed i tagflade. Udføres i 2017. Egne midler. 13) Gavlvinduer med farvet glas renoveres og malerbehandles nænsomt, så glasset bevares. Udføres i 2018. Kr. 10.000,- Ansøgning til PU. 14) Murværk på vestgavl omfuges. Enkelte sten skiftes. Vindskede repareres. Udføres i 2018. Kr. 80.000,- 15) Trappesten med skifer mures om v. konfirmandstue MR. Udføres i 2017. Egne midler. 16) Tre tagvinduer mod nord skiftes. (Præst betaler gardiner). Udføres i 2018. Kr. 30.000,- Ansøgning til PU.

BEMÆRKNINGER: Behov for beslutning vedr. temperatur og fugtighed i kirken.

I alt ansøgning til PU: Kr. 182.000,-

2017.02.06: Præsytyn - Sunds

**8 Provstesytyn Simmelkær 2017**  
**Sag: Sytyn Simmelkær (515) - Simmelkær Sogn**

Provstesytyn Simmelkær 2017  
 2017.02.23: Provstesytyn Simmelkær 2017.

## KIRKEN:

Nye mangler: 1) Varmesytyn forsyntes med automatik i forbindelse med kirkerenovering i 2019. Indtil da sænkes temperaturen til 8 gr., når kirken ikke er i brug, jf. kirkeminysteriets opvarmningssytyn. Hold øje med relativ luftfugtighed. Bør ligge mellem 40-50%. Udføres i 2019. Kr. 50.000,- Ansøgning til PU. 2) Tre blyindfattede ruder i sydfacaden: Blyindfatning skiftes i forbindelse med kirkerenovering. Udføres i 2019. Kr. 100.000,- Ansøgning til PU. 3) Telesytynanlæg efterses mindst hvert andet år. Udføres i 2017. Egne midler.

## KIRKEGÅRDEN:

Nye mangler: 4) Kirkegårdsmur mod nord/vest udskiftes fra låge og rundt om hjørnet. Projektet

1 + 2) Punkterne skal indgå i det samlede projekt ifm. kirkerenovering i 2019. Finansieres med salgssytyn fra præstebolig.

4) Godkendt på budget 2018 kr. 100.000,-

6) Provstiet kontakter kirkegårdssytyn for rundtur til Simmelkær kirkegård og andre kirkegårde, som har behov for ændringsforslag. Punktet tages op ifm. økomykonsultation.

skal godkendes i stiftet. Udføres i 2018. Kr. 100.000,- Ansøgning til PU. 5) Kirkegårdsvedtægt: behov for godkendt regulering i række C10. Udføres i 2017. 6) Fremtidstanker om kirkegårdens indretning fremlægges ved økonomikonsultation i relation til det antal udløbne gravsteder, der er. Udføres i 2017.

I alt ansøgning til PU:  
2018: Kr. 100.000,-  
2019: Kr. 150.000,-

2017.02.06: Præslyn - Simmelkær

**9 Provstesyn Ilskov 2017**  
**Sag: Syn Ilskov (471) - Ilskov Sogn**

Provstesyn Ilskov 2017  
2017.02.23: Provstesyn Ilskov 2017.

**KIRKE:**

Nye mangler: 1) Beskadigede fuger på sydsiden pga. af murbier. Facaden fuges om op til taghøjde (Skibets sydside, dåbsværelse på syd og vestside, men ikke tårnet) . (1000 kr. pr. kvm. er normal pris + stillads) 3 tilbud hentes. Udføres i 2018. Kr. 175.000,-. Ansøgning til PU. 2) 5 års eftersyn på kirkerenovering afholdes – evt. med en anden bygningskyndig end arkitekten.

**SOGNEGÅRD:**

3) Eternittag udskiftes (2 tilbud indhentes). Udføres i 2018. Kr. 100.000,-. Ansøgning til PU.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER:**

Sognegård: Tag holdes under observation for utætheder indtil udskiftning.

I alt ansøgning til PU: Kr. 275.000,-

2017.02.06: Præslyn - Ilskov

1) Provstiet afventer svar fra Folkekirkens Forsikringsenhed ift. evt. erstatning. Finansieres ellers med salgsprovenu fra præstebolig.

3) Godkendt på budget 2018 kr. 100.000,-

**10 Provstesyn Grove 2017**  
**Sag: Syn Grove (514) - Grove Sogn**

Provstesyn Grove 2017  
2017.02.23: Provstesyn Grove 2017.

**KIRKEN:**

Nye mangler: 1) Kalkning af kirken indvendig. Reparation af revner. Udføres i 2018. Kr. 150.000,- Ansøgning til PU. 2) Murværk/piller

1) Bevilling eller salgsprovenu fra præstebolig.

2) Godkendt på budget 2018 kr. 15.000,-

3) Bevilling eller salgsprovenu fra præstebolig.

4) Menighedsrådet skal indsende 5%-ansøgning

8) Provstiet kontakter kirkegårdskonsulenten for rundtur til Grove kirkegård og andre kirkegårde, som har behov for ændringsforslag. Punktet tages

mod vest ved våbenhus skal partiel omfuges. Udføres i 2018. Kr. 15.000,- Ansøgning til PU. 3) Vinduer i kirken renoveres. Udføres i 2018. Kr. 100.000,- Ansøgning til PU. 4) Orgel behandles for borebiller efter samråd med orgelbygger. Efter indhentning af tilbud kan PU kontaktes vedr. økonomi. Udføres i 2017. Kr. 50.000. 5) Fugtproblem ved murrem i det nordvestlige hjørne er afhjulpet. Holdes under observation 2 gange årligt. 6) Etablering af lys i tårn og tagrum. Sikker stige anskaffes. Udføres i 2017. Kr. 10.000,- Egne midler.

**KIRKEGÅRDEN:**

7) Brandsoft kirkegårdssystem indføres. Samtlige ibrugværende gravsteder sammenholdes med protokol og bilag og indføres i Brandsoft. Gravstedsbreve udfærdiges til alle grave og bekræftelse af 1-årige vedligeholdelsesaftaler udsendes. Arbejdet skal færdiggøres i løbet 2017. Egne midler. 8) Menighedsrådet fremkommer med kort skriftlig redegørelse for ønsker for kirkegårdens fremtidige indretning, herunder sikring af gravsten i lapidarium. Der foretages oprydning i gl. gravsten. Gravsten i lapidarium skal stå sikkert. Udføres i 2017. Egne midler.

I alt ansøgning til PU: Kr. 265.000,-

2017.02.06: Præslyn - Grove

op ifm. økonomikonsultationen.

**11 Syn Aulum 2017**  
**Sag: Syn Aulum (548) - Aulum Sogn**

Syn Aulum 2017  
2017.02.03: Syn Aulum 2017.

Ældre mangler: (synsudsatte arbejder fra 2016) udføres i 2017/2018.

**KIRKE:**

Nye mangler: 1) Vindbrædder på kirkens nordlige tag udskiftes. Udhængstræværk efterses evt. udskiftes. Alt males. Udføres i 2017. Kr. 20.000. Egne midler.

**SOGNEGÅRD:**

Nye mangler: 2) Sokkel og fuge ved vindue hos kordegn trænger til vedligehold. Udføres i 2017. Kr. 2.000. Egne midler.

**BEMÆRKNINGER:** Blytaget på kirken skal efterses af blytjekker evt. i 2018.

Ingen ansøgning til PU.

Taget til efterretning.



**12 Syn Haderup 2017**  
**Sag: Syn Haderup (555) - Haderup Sogn**

Syn Haderup 2017  
 2017.02.24: Syn Haderup 2017.

**KIRKE:**

Ældre mangler: 1) Alterkalk. Årsag: Der mangler en aftale på lån af anden imens. Udføres i 2017. 2) Murværk omkring kvadersten. Årsag: Pga. vintersæson og budget for 2017. Udføres i 2017. 3) Tagfod og murrem skal friholdes. Årsag: Pga. vinterfyret personale er dette ikke sket. Udføres i 2017. Nye mangler: 4) Der er begyndende skimmelsvampe i SØ hjørne af koret. Intet nævnt mht. årstal og beløb. Evt. ansøgning til PU. 5) Kirkedøren hænger og skal oprettes. Udføres i 2017. Kr. 2.000,- Egne midler.

**KIRKEGÅRD:**

Nye mangler: 6) Kapel/Graverhus: Puds på udvendig mur er begyndt at skalle af. Udføres i 2017. Kr. 3.000,- Evt. Garanti. 7) Kapel: Dør hænger, og anslagsliste skal sættes fast. Udføres i 2017. Kr. 3.000,-. Egne midler. 8) Kapel: Kølekompresor skal efterses af montør. Udføres i 2017. Kr. 3.000,-. Egne midler. 9) Kapel: Maling af vinduer og døre. Udføres i 2018. Kr. 7.000,-. Egne midler. 10) Kirkegårdsmur: Kalkning af indgangsporte og låger. Udføres i 2017. Kr. 5.000,-. Egne midler.

**SOGNEGÅRD:**

11) Vandhane på det ene toilet, skal justeres/skiftes. Udføres i 2017. Kr. 1.000,-. Egne midler. 12) Varmestyring. Udføres i 2018. Kr. 20.000,- Ansøgning til PU. 13) Sokkel under vindue mod vest skal pudses. Udføres i 2017. Kr. 900,- Egne midler. 14) Eltjek af installation. Udføres i 2018. Kr. 2.500,- Ansøgning til PU.

I alt ansøgning til PU: Kr. 22.500,- + evt. behandling af skimmelsvampe.

4) Provstiet anmoder provstiets bygningskyndige, Finn Balle, om at undersøge problemet.

12) Godkendt på budget 2018 kr. 20.000,-

14) Egne midler.

**13 Syn Vildbjerg 2017**  
**Sag: Syn Vildbjerg (541) - Vildbjerg Sogn**

Syn Vildbjerg 2017  
 2017.02.23: Syn Vildbjerg 2017.

**KIRKE:**

1) Lamper i asfalt er ødelagte og kan ikke repareres. Lamper pilles op, og huller skal dækkes. desuden er asfalten generelt i dårlig stand, så vi anbefaler en udskiftning. Udføres i

1) Godkendt på budget 2018 kr. 62.000,-

2) Egne midler eller 5%-ansøgning.

6) Egne midler eller 5%-ansøgning.

7) Godkendt på budget 2018 kr. 27.000,-

2018. Kr. 62.500,- Ansøgning til PU. 2) Belysning ved kirken + nedgravning af nye ledninger og tilkobling. Udføres i 2017. Kr. 25.000,- Ansøgning til PU. 3) Behandling af lister ved knæfald. Egne midler. 4) Overfladebehandling af ur på tårnet. Egne midler. 5) Sternbræt og dør olieres. Egne midler.

**KIRKEGÅRD:**

Ældre mangler: 6) Kapel: Inddækning ved murkroner. Det har ved nærmere undersøgelse vist sig, at hele inddækning og underlag skal udskiftes. Kr. 72.000,- Udføres i 2017. PU søges om kr. 32.000,- til uforudset merudgift. (Godkendt på budget 2017 kr. 40.000,-) 7) Kapel: Fugtsikring og isolering af kolde vægge i kølerum. Udføres i 2018. Kr. 27.000,- Ansøgning til PU. 8) Omlægning af belægning ved indkørsel til kapellet. Egne midler.

**BEMÆRKNINGER:** Kirken - OBS på indvendig kalkning. Tages op ifm. provstesyn.

Ansøgninger til PU:

2017: Kr. 57.000,-

2018: Kr. 89.500,-

**14 Syn Nøvling 2017**  
**Sag: Syn Nøvling (549) - Nøvling Sogn**

Syn Nøvling 2017

2017.02.23: Syn Nøvling 2017.

**KIRKE:**

Ældre mangler: 1) Kalkning af tårn. Årsag: Firmaet nåede det ikke i 2016. Udføres i 2017. 2) Knækkede belægningsfliser udskiftes. Årsag: Afventer tilbygning/renovering af kirken. Udføres i 2018 eller 2019.

**KIRKEGÅRD:**

Ældre mangler: 3) (Ansøgning om midler til stakit til materielgård slettet, da beløb givet på budget 2016) 4) Ommuring af to indgangsportaler ved nordindgang, reparation af 3. portal samt kalkning af alle tre portaler. Udføres gerne i 2018. Kr. 38.000,-. Ansøgning til PU. 5) Tre portaler ved sydindgang afrenses, repareres og kalkes. Udføres gerne i 2018. Kr. 16.000,- Egne midler.

**BEMÆRKNINGER:**

Kirke: Afventer udvidelse og renovering i 2017-2018.  
 Kirkegård: Urnegravpladser i egeskov under etablering.

Ansøgning til PU: Kr. 38.000,-

4) Godkendt på budget 2018 kr. 38.000,-

**15 Syn Timring 2017**  
**Sag: Syn Timring-Tiphede (536)**

Syn Timring 2017  
2017.02.24: Syn Timring 2017.

**KIRKEN:**

Nye mangler: 1) Sensor på lys i våbenhus og projektør på albertavle. At afhjælpe inden 2018. Kr. 5.000,- 2) Ny vandhane med sensor på toilet i våbenhus. At afhjælpe inden 2018. Kr. 5.000,-

Intet nævnt om ansøgning til PU.

Taget til efterretning.

**16 Syn Tiphede 2017**  
**Sag: Syn Timring-Tiphede (536)**

Syn Tiphede 2017  
2017.02.24: Syn Tiphede 2017

**KIRKE:**

Nye mangler: 1) Reparation af sokkel på kirke. At afhjælpe inden 2018. Kr. 1.000,- 2) Klokketabel: Udskiftning af stolper med råd og ny maling. At afhjælpe inden 2018. Kr. 9.000,-

Intet nævnt om ansøgning til PU.

Yderligere billeddokumentation for råd i klokketabel indsendt af menighedsrådet.

Provstiet vil anmode provstiets bygningskyndige, Finn Balle, om at undersøge sagen.

**17 Syn Vinding 2017**  
**Sag: Syn Vinding (470) - Vinding Sogn**

Syn Vinding 2017  
2017.02.25: Syn Vinding 2017.

**KIRKE:**

Nye mangler: 1) OBS - fuger udvendigt, især på østgavl og nordside. 2) OBS - råd i rem udvendigt på det nordøstlige hjørne af kirken.

**KIRKEGÅRD:**

Nye mangler: 3) Graverbygning: Tagsten på rygning fastgøres. Evt. skal de alle fornys. Udsættes til udskiftning af tag i 2022-2027. Kr. 40.000,-

Ingen ansøgning til PU.

(Der er ikke afsat beløb på langtidsplanen til Vinding.)

2) Provst Asger Grove Korsholm kontakter menighedsrådet for yderligere informationer.

3) Stillingtagen om evt. udskiftning af alle tagsten skal afvente provstesynet i 2019. Rygningssten fastgøres indtil da.

<p><b>18 Syn Vind 2017</b> <i>Sag: Syn Vind (557) - Vind Sogn</i></p> <p>Syn Vind 2017 2017.02.23: Syn Vind 2017.</p> <p><b>KIRKE:</b> Nye arbejder: 1) Indvendig kalkning. Udføres i 2018. Kr. 60.000,- Ansøgning til PU.</p> <p><b>KIRKEGÅRD:</b> Ældre arbejder: 2) Restaurering af kirkegårdsafsnit for "ukendte" i kirkegårdens sydvestlige hjørne. Afhjælpes i 2017. 3) Udskiftning af facadesektioner på mandskabsbygning. Skulle finansieres med forventet overskud fra P-plads, men der er intet overskud. Udføres i 2018. Kr. 100.000,-. Ansøgning til PU.</p> <p>I alt ansøgning til PU: Kr. 160.000,-</p> <p><u>2017.03.01: Bilag - Syn Vind - finansiering</u></p>	<p>1) Egne midler.</p> <p>3) Egne midler.</p>
<p><b>19 Provstesyn Ørnholm 2017</b> <i>Sag: Syn Ørnholm (513) - Ørnholm Sogn</i></p> <p>Provstesyn Ørnholm 2017 2017.02.23: Provstesyn Ørnholm 2017.</p> <p><b>KIRKEN:</b> Nye mangler: 1) Alterkalk og enkelte bægre skal forgyldes indvendig. Udføres i 2017. Egne midler. 2) Teleslynge bør efterkontrolleres mindst hvert andet år. Udføres i 2017. Egne midler. 3) Hjemmeberettigelsesæt udskiftes. Intet årstal nævnt. Finansieres af præstegårdskasse.</p> <p><b>SOGNEGÅRD:</b> Nye mangler: 4) Malerbehandling af træværk i atrium. Kan evt. vente til byggeri i 2019 a.h.t. evt. anden farvesætning. Kr. 25.000,- Ansøgning til PU. 5) Præst Bodil Toftdahl udtrykte ønske om præstekontor i forbindelse med udvidelsen, der er planlagt til 2019.</p> <p>I alt ansøgning til PU: Kr. 25.000 (2018 eller 2019) + evt. udgift til præstekontor ifm. udvidelse i 2019.</p> <p><u>2017.02.06: Præsyt - Ørnholm</u></p>	<p>4) Provstiudvalget anbefaler, at punktet afventer udvidelsen af sognegården i 2019, hvor det kan indgå i det samlede projekt for udvidelsen.</p> <p>5) Provstiudvalget anerkender behovet for et præstekontor og anbefaler, at dette indgår i det samlede projekt for udvidelsen af sognegården i 2019.</p>

**20 Ørre-Sinding / godtgørelse til sekretær**  
**Sag: Ørre-Sinding menighedsråd (634) - Ørre-Sinding Sogn**

Ørre-Sinding / godtgørelse til sekretær  
 2017.02.10: Ørre-Sinding menighedsråd ansøger om tilladelse til at give en skattefri godtgørelse til menighedsrådets sekretær niveaumæssigt svarende til kirkeværgens og kontaktpersonens godtgørelser.

Menighedsrådet består af 5 folkevalgte medlemmer. Sekretærens arbejde strækker sig langt ud over mødeaftener mm., og arbejdet kræver korrespondance og brug af telefon og internet. Sekretæren har ansvaret for følgende opgaver:

- 1) Offentlige og interne referater fra menighedsrådsmøder samt rundsending af disse.
- 2) I samarbejde med kirke- og kulturmedarbejder ajourføring af hjemmeside samt kvartalsvis redigering og opsætning af kirkesider i det lokale blad.
- 3) Står ofte for eller hjælper kirkens personale med layout og opsætning af foldere, plakater mm.
- 4) Formulerer/tilretter skrivelser, henvendelser, breve mm. fra menighedsrådet til samarbejdspartnere, medier, foreninger eller provsti.
- 5) Ansvar ifm. høringer for at sammenfatte menighedsrådets drøftelse til et høringssvar.
- 6) Udskriver labels til omdeling af foldere og står ofte for at få trykt brochurer mm.
- 7) Hjælp til layout af sangark mm. til interne arrangementer.

Ingen beløb nævnt i budget 2017.

Taget til efterretning.

Godtgørelsen skal holdes inden for allerede tildelt driftsramme.

PU anerkender, at opgaverne beskrevet i pkt. 2+3+6+7 går ud over almindeligt sekretærarbejde.

**21 Tjørring / anlæggelse af skovkirkegård**  
**Sag: Tjørring kirkegård (662) - Tjørring Sogn**

Tjørring / anlæggelse af skovkirkegård  
 2017.03.07: På baggrund af drøftelse ifm. provstesyndet i Tjørring har menighedsrådet besluttet at arbejde videre med at udvikle randbeplantningen til en egentlig skovkirkegård.

Menighedsrådet har afsat kr. 200.000,- af kirkekassens frie midler til de foreløbige forberedelser - såsom besigtigelse af kirkegården, skitseforslag m.m. Det tidligere menighedsråd har været i kontakt med Landskabsarkitekt Ejvind Wad, som det nye menighedsråd også planlægger at kontakte for at indhente tilbud på skitseforslagets

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet arbejder videre med idéen.

Kirkegårdskonsulenten skal kontaktes igen.

Rådgivningsaftale med valgt landskabsarkitekt skal indsendes til godkendelse hos provstiet.

Oplysningen om høj vandstand vedrører et område på gl. kirkegård, hvor der foreligger godkendt regulering m.h.p. fremtidig brug udelukkende til urnebegravelse. Provstiudvalget afventer yderligere oplysninger/evt. ansøgning fra menighedsrådet.

<p>udarbejdelse og forberedende møder m.v</p> <p>Menighedsrådet har også indsendt foto af et gravsted, der sank pga. for høj vandstand. Hvis skovkirkegården placeres i henhold til kirkegårds konsulentens anbefaling, vil det være nødvendigt med dræn.</p> <p><u>2017.03.07: Bilag - Vand Tjørring kirkegård</u></p>	
<p><b>22 Snebjerg / udvidelse af Kirkely - inddragelse af areal på kirkegård</b> <i>Sag: Snebjerg - udvidelse af Kirkely (808) - Snebjerg Sogn</i></p> <p><u>Snebjerg / udvidelse af Kirkely - inddragelse af areal på kirkegård</u> 2017.03.08: Snebjerg menighedsråd ønsker provstiudvalgets kommentarer til planlagt placering af tilbygningen.</p> <p>Placeringen kræver både kommunal godkendelse med hensyn til byggelinje til fortov samt tilladelse fra provstiudvalget til at inddrage et stykke af kirkegården, som indeholder de ukendtes gravplads. Der kan inddrages et passende stykke til bebyggelse uden at berøre de nedsatte urner og den enlige kiste, der findes på gravpladsen. Under byggeperioden vil der være behov for at indrage hele pladsen.</p> <p>Som det ser ud nu, er planen at bevare den resterende del af gravpladsen med 15 års fredning med den nuværende sten på, og menighedsrådet vil etablere en ny anonym gravplads med en ny sten på i det sydvestlige hjørne af kirkegården, hvor der er sløjfet gravsteder.</p>	<p>En bygherrerådgiver skal tilknyttes for afdækning af behov.</p> <p>PU positivt indstillet over for etablering af ny anonym gravplads.</p>
<p><b>23 Eventuelt</b> <i>Sag: Provstiudvalget (469)</i></p> <p><u>Eventuelt</u></p>	<p>Intet.</p>

## Orientering

---

- 24 Simmelkær / legeplads ved kirkehus - Fredningsnævnet**  
*Sag: Simmelkær - legeplads ved kirkehus (860) - Simmelkær Sogn*

PU orienteret.

Simmelkær / legeplads ved kirkehus - Fredningsnævnet

2017.03.03: Til orientering. Fredningsnævnet har givet tilladelse til, at der etableres en legelads på græsarealet ved kirkehuset med følgende bemærkning:  
"Tilladelsen gives på vilkår, at legeredskaberne placeres bag kirkehuset, dvs. på arealet øst for kirkehuset inden for linjerne, der er en forlængelse af kirkehusets nordre og søndre mure. Hvis borde/bænkesættet sættes syd for legeredskaberne, så det står i hjørnet ved plankeværkerne, skal borde/bænkesættet holdes i en neutral afdæmpet farve."

- 25 Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til Kirke - FKG)**  
*Sag: Provstiudvalget (469)*

FKG - har afholdt repræsentantskabsmøde. Konstituerende møde 21. marts.

Kirke til Kirke - regnskabet godkendes på næste møde.

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til Kirke - FKG)

---

Afbud fra: Anne Marie Søe Nørgaard, Ejvind Dahl

Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove Nielsen, Poul Bech, Jørgen Andersen, Alex Dahl Nielsen