

Referat

Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 16. marts 2021 kl. 15.30 - d. 16-03-2021 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Poul Ole Højgaard Bech, Poul Rosenvinge Nissen, Knud Erik Lundtofte Hansen, Ejvind Dahl, Jens Martin Christensen, Anne Marie Søe Nørgaard, Alex Dahl Nielsen

Mødepunkt

Referat

1 - Tjørring MR - Ansøgning 5% midler til reparation af murværk Baunekirken (beslutningspunkt)

Tjørring MR søger om 5% midler på i alt kr. 60.000 til reparation af udvendigt murværk på Baunekirkens facader, samt etablering af tagrender.

Beløbet fordeler sig med kr. 20.000 til murerarbejde og kr. 40.000 til fremstilling og montering af kobbertagrende.

Sager:

Ansøgning 5% midler - Tjørring - Baunekirken reparation af murværk - Herning Nordre (2021 - 7361)

Bilag:

ansøg 5% pulje

PU har besluttet ikke at imødekomme Tjørring MR's ansøgning om 5% midler på kr. 60.000 til reparation af udvendigt murværk på Baunekirkens facader, samt etablering af tagrender.

Tjørring MR må bruge kirkekassens egne midler.

2 - Tjørring MR - Ansøgning om brug af overskydende anlægsmidler (beslutningspunkt)

Tjørring MR har på budget 2019 fået kr. 130.000 for meget på ligningen til afdrag på lån i Viborg Stift, da lånet blev optaget senere end forventet.

Tjørring MR søger om PU's godkendelse til, at de må lave et ekstraordinært afdrag på deres lån i Viborg Stift med kr. 130.000.

Sager:

Ansøgning - Tjørring - Brug af overskydende

PU godkender, at Tjørring MR må lave et ekstraordinært afdrag på lånet i Viborg Stift med kr. 130.000.

anlægsmidler til afdrag på stiftslån - Herning Nordre (2021 - 7626)

Ansøgning - Tjørring - Brug af overskydende anlægsmidler til afdrag på stiftslån - Herning Nordre (2021 - 7626)

Bilag:

Ansøgning til PU, TELEFONnotat med regnskabsfører Elsebeth Glinvad Jensen vedr. årsregnskab og anlægsskema

3 - Tjørring MR - Afregning af forbrug for præsteboligen Østerbyvej 8, Tjørring (beslutningspunkt)

Tjørring MR har indsendt aftale til fastsættelse af afregning for vand, varme og el for præsteboligen Østerbyvej 8, Tjørring til godkendelse i PU.

Sager:

Tjenestebolig - Tjørring, Østerbyvej 8 - Indflytningssyn mv. - Herning Nordre (2021 - 3085)

Bilag:

Scanned from a Xerox Multifunction Printer

PU godkender Tjørring MR indsendte aftale for afregning af forbrug for præsteboligen Østerbyvej 8, Tjørring.

4 - Kirke til kirke - Årsregnskab til godkendelse (beslutningspunkt)

Kirke til kirke har indsendt årsregnskab for 2020 til godkendelse i PU. Årsregnskabet viser et overskud på kr. 51.662. Overskuddet skyldes bl.a. at der i 2020 ikke har været så store udgifter til udsendelse af volontører.

Herning provstierne afregner hvert år kr. 100.000 til kirke til kirke.

Sager:

Kirke til kirke 2020 - PYM - Volontører - Nyhedsbreve m.m. - Herning Nordre (2020 - 21070)

Bilag:

15.9. regnskab 2020 for kirke til kirke, 15.9. årsudskrift for bankkonti i Kirke til kirke

PU godkender kirke til kirke's indsendte regnskab for 2020.

5 - Ørnhøj MR - Tillæg til kirkegårdsvedtægt (beslutningspunkt)

Ørnhøj MR har indsendt tillæg til kirkegårdsvedtægt vedr. rk. 27-28-29 til godkendelse i provstiudvalget.

Den midlertidige lukning af rk. 27-29 er godkendt på PU den 9. februar 2021.

Den midlertidige lukning af rk. 27-29 på Ørnhøj kirkegård er godkendt på provstiudvalgsmøde den 9. februar 2021.

Sager:

Vedtægt - Ørnhøj - Tillæg til kirkegårdsvedtægt rk. 27-28-29 - Herning Nordre (2021 - 7016)

Bilag:

Tillæg kirkegårdsvedtægt 10.2.2021

PU godkender Ørnhøj menighedsråds indsendte tillæg til kirkegårdsvedtægt for rk. 27-28-29.

6 - Ørnhøj MR - Tillæg til kirkegårdsvedtægt (beslutningspunkt)

Ørnhøj MR har indsendt tillæg til kirkegårdsvedtægt vedr. rk. 19 til godkendelse i provstiudvalget.

Lukning af rk. 19 er godkendt på PU den 8. september 2020.

Lukningen af begravelsespladserne i rk. 19 er godkendt på provstiudvalgsmøde den 27. oktober 2020.

Sager:

Vedtægt - Ørnhøj - Tillæg til kirkegårdsvedtægt rk. 19 - Herning Nordre (2021 - 7096)

Bilag:

Tillæg til kirkegårdsvedtægt 12.11.2020

PU godkender Ørnhøj menighedsråds indsendte tillæg til kirkegårdsvedtægt for rk. 19.

7 - Aulum MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Aulum afholdt 22. februar 2021

KIRKEN:

1) Ønske om bedre arbejdsforhold ved kirketjenerplads i kirken. MR ønsker besøg af Finn Balle til vejledning.

Provstiudvalget har besluttet følgende:

- 1) MR kan kontakte Finn Balle
- 2) MR kan kontakte elektriker
- 3) PU anbefaler at udskifte tagrender ved næste kalkning af kirketårnet. Brug af kirkekassens egne midler

2) TV i dåbsværelse går ud når klokken ringer. En del af eltavlen er meget gammel, der skal laves en vurdering. MR skal have vurdering fra elektriker.

3) Tagrender på tårnet er i meget dårlig stand og skal skiftes.

Forventet pris kr.: ? År 2021

KIRKEGÅRDEN OG GRAVERBYGNING:

4) Der skal males efter let sandblæsning på siderne af den gamle del af bygningen. Fremadrettet kommer bygningen som helhed til at fremstå malet.

Forventet pris kr.: 20.000 År: 2021

5) Ny port ved oplagsplads.

Forventet pris kr.: 20.000 År: 2021

6) Kirkegårdsplan

Forventet pris kr.: 150.000 År: start 2021

7) Flisegang ved port mod nord hæves, så vandet kan løbe væk fra kirkegården

Forventet pris kr.: 10.000 År: 2021

8) Sætninger udvendig ved Maj-Brits kontor. Afskalninger flere steder i maling på sydsiden af kirkehuset. Tøkkabel i tagrende virkede ikke ved sidste kontrol i frostvejr.

Indhente tilbud på reparation af afskalning og sætninger

Provstesyn i 2024

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Aulum - Herning Nordre (2021 - 6326)

Bilag:

Synsskema 2021)

4) Brug af kirkekassens egne midler

5) Brug af kirkekassens egne midler

6) Brug af kirkekassens egne midler er tidligere bevilliget på provstiudvalgsmøde den 2. juni 2020

7) Brug af kirkekassens egne midler

8) Indsend budgetønske med pris til foreløbigt budget 2022

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

8 - Feldborg MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Feldborg afholdt 25. februar 2021.

KIRKEN:

1) Sokkel i sydvesthjørnet af kirken er frostsprængt omkring 2 meter hen ad sydsiden. Soklen skal udskiftes. Arbejdet er vigtigt at få udbedret førend arbejdet med tårnet igangsættes og inden næste vinter, da frostsprængningen blot vil forværres.

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Brug af kirkekassens egne midler

2) Brug af kirkekassens egne midler

3) Det er umiddelbart PU's vurdering, at det er et projekt, der skal via Viborg Stift. PU beder MR tage kontakt til provstikontoret for drøftelse af den videre proces

Forventet pris kr.: 5-8.000 År: 2021

2) Akrylfuge langs loftet i kirkeskibet efterses og repareres hvor den har sluppet. Samtidig skiftes akrylfugen ml. loft og væg i våbenhuset.

Forventet pris kr.: 1.500 År: 2021

3) Sætningsskader på kirkens nordlige og sydlige side skal udbedres i forbindelse med maling af kirken. Overlægger over karnapperne i nord og sydsiden skal fuges om.

Der er indhentet 2 tilbud på ovennævnte arbejder og udarbejdet 2 forslag:

A) Netpuds af hele kirken (ekskl. tårn, dette er vandskuret) som vurderes til at være den bedste behandling af de nuværende revner og bedste forebyggelse af ny revnedannelse. Pudsens foretages med indfarvet hvid puds således malerbehandling af overfladen kan udskydes i en årrække.

Forventet pris kr.: 110.000 År: 2021

B) Reparation af sætningsskaderne, denne løsning anbefales ikke, da der ikke er noget der tyder på at revnerne forhindres i at opstå.

Forventet pris kr.: ? År 2021

4) Kirken skal males udvendigt jft. drøftelse på provstesyn 2020 - tilbud indhentes. Tilbud indhentet og forudsætter at sætningsskaderne er udbedret inden maling.

Forventet pris kr.: 57.000 År: 2022

5) Der er knastudtræk på gavlene på kirkebænkene og disse skal dækkes og overmales.

Forventet pris kr.: 16.500 År: 2021/2022

Provstesyn i 2024

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Feldborg - Herning Nordre (2021 - 6476)

Bilag:

Synsrapport Feldborg kirke

4) Godkendt kr. 57.000 på budget 2022

5) Godkendt kr. 16.500 på budget 2022

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

9 - Grove MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Grove afholdt 4. marts 2021.

KIRKEN:

1) 4 stk. murede piller/pilaster ved kirkens tårn skal

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Brug af kirkekassens egne midler

2) Taget til efterretning

omfuges. Der skal anvendes fuger med farve så tæt på eksisterende fuger som muligt. Det netop udbedrede er ikke løst tilfredsstillende.

Forventet pris kr.: 25.000 År 2022

2) Kirkens nyrenoverede orgel holdes under observation for borebilleangreb.

År 2021

3) Revner ved lysninger kalkes regelmæssigt som en del af vedligehold. Kirkeloftet behandles for borebiller. Der indhentes yderligere tilbud på opgaven.

Forventet pris kr.: 40.000 År 2022

GRAVERHUS:

4) Vinduer og døre skal malerbehandles.

Forventet pris kr.: 8.000 År 2022

KIRKEGÅRDEN:

5) Redskabsrum bør inden for overskuelig fremtid rives ned og et nyt opføres på stedet. Det eksisterende redskabsrum er af meget ringe kvalitet og indeholder ikke et isoleret rum, hvor graveren kan lave vinterarbejde (f.eks. grandækning). Prisoverslag iflg. Finn Balle er mellem kr. 200-300.000.

Forventet pris kr.: 300.000 År 2022-2023

GENEREL VEDLIGEHOLDESESTILSTAND:

KIRKEGÅRDEN: Redskabshuset er pt. i proces med at blive lovliggjort af kommunen. Skuret er fra 2008, men kommunen er tilsyneladende ikke i sin tid blevet ansøgt ifm. opførelse.

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Grove - Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 5983)

Bilag:

Provstesyn 2021 Grove

3) Brug af kirkekassens egne midler

4) Brug af kirkekassens egne midler

5) Godkendt kr. 300.000 på budget 2022. Der skal udarbejdes et projekt med tegninger og budget, som skal godkendes af PU. Kontakt provstikontoret for drøftelse af den videre proces

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

10 - Haderup MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Haderup afholdt 25. januar 2021

KIRKEN:

1) Elstik under en af bænkene, glasplade, døbefond og pulverlukker udskiftes. Fugtmåling igangsættes

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Brug af kirkekassens egne midler

2) Taget til efterretning

3) Brug af kirkekassens egne midler

Forventet pris kr.: 5.000 År 2021

2) Træværk i tårn fugtig
Holdes under observation

KIRKEGÅRDEN - KAPEL:

3) Elstik mandskabstoilet. Affaldsstativ opsættes
gæstetoilet. Drypnæse opsættes
Forventet pris kr.: 2.000 År 2021

REDSKABSSKUR:

4) Lystænding laves
Forventet pris kr.: 1.000 År 2021

5) Males udvendig
Forventet pris kr.: 21.500 År 2022

6) Væg mod vest
Forventet pris kr.: 10.000 År 2022

SOGNEGÅRD:

7) Maling af halvtag øst
Forventet pris kr.: 8.500 År 2022

8) Blokhuis brædder udskiftes
Forventet pris kr.: 2.500 År 2022

PRÆSTEBOLIG:

9) Tæppe i den lange gang, der er pletter/skjolder
Forventet pris kr.: 7.500 År 2022

GENEREL VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND:

**KIRKEN: Lugtgener i kirken, fugtmåling igangsættes,
utætheder i blytag på kirketårnet holdes under
observation.**

Provstesyn i 2024

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Haderup - Herning Nordre (2021 - 4368)

Bilag:

Scan

4) Brug af kirkekassens egne midler

5) Godkendt kr. 21.500 på budget 2022

6) Godkendt kr. 10.000 på budget 2022

7) Godkendt kr. 8.500 på budget 2022

8) Godkendt kr. 2.500 på budget 2022

9) Godkendt kr. 7.500 på budget 2022

*Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der
indhentes 2 tilbud.*

11 - Haunstrup MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Haunstrup afholdt den 11. februar 2021

KIRKEGÅRDEN:

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Brug af "andet indlån med rente" kr. 8.783,96,
indestående i Viborg Stift. Restbeløb kr. 16.216
godkendt på budget 2022. Kontakt provstikontoret

1) Reparation af kirkedige i fbm. frostsprængning.
Forventet pris kr.: 25.000 År 2022

GENEREL VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND:

KIRKEN: Taget holdes stadig under observation for fugt. Indvendig i toppen af tårnet er kalken begyndt at smuldre, vurdering af dette ønskes ifm. næste provstesyn.

KIRKEGÅRDEN: Første etape af udskiftning af gravstedshække er færdiggjort, vi afventer udviklingen af svampeangreb i foråret 2021, inden anden etape iværksættes. Kirkediget trænger til at blive gået grundigt igennem af en murer, tilstand synligt forværret ifm. frost.

Provstesyn i 2023

Langtidsplan:

Haunstrup kirkes tag

Afsat beløb kr.: 500.000 År 2023

Sager:

SYN 2021 - Haunstrup - Herning Nordre (2021 - 6614)

Bilag:

Synsskema 2021

for drøftelse af den videre proces

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

12 - Hodsager MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Hodsager afholdt den 24. februar 2021.

KIRKEN:

1) Kontakt-ur af typen årsprogramerbart Paladin til at styre klokkerne. Uret kan ikke styre tidspunkter længere, har startet umotiveret kl. 04 om morgenen.

Forventet pris kr.: 6.500 År 2021

2) Maling af 4 tårnlåger og maling af kapel: 3 døre og udhæng

Forventet pris kr.: 17.875 År 2021

KIRKEGÅRDEN:

3) Etablering af 5 stk. plansiloer i forlængelse af etablerede. Den primære grund til dette er, at de nuværende er etableret af brædder op af kirkediget og er for små.

På sigt skal jordkassen, der bruges ved begravelser, væk, da den ikke er god for arbejdsmiljøet, da det er ret tunge plader. Minilæsser skal bruges for at lette

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Brug af kirkekassens egne midler

2) Brug af kirkekassens egne midler

3) Brug af kirkekassens egne midler. Der skal udarbejdes et projekt med tegninger og budget, som skal godkendes af PU. Kontakt provstikontoret for drøftelse af den videre proces

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

arbejdsgangen.

Forventet pris kr.: 40.000 År 2021-2022

GENEREL VEDLIGEHOLDESESTILSTAND:

KIRKEGÅRDEN: Diget mod nord holdes der øje med.

Provstesyn i 2024

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Hodsager - Herning Nordre (2021 - 7344)

Bilag:

20210302_140716, 20210302_140735,
doc03396420210305100513

13 - Ilskov MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Ilskov afholdt 4. marts 2021

KIRKEN:

1) Murværk på tårnet er angrebet af alger. Specialfirma bør tilkaldet for vurdering af mulig hjælp. Der bør rekvireres 2 uafhængige vurderinger som efterfølgende skal drøftes med en faglig rådgiver.

Forventet pris kr.: ? År 2021

2) 2 stk. nordvendte tagvinduer holdes under observation i forbindelse med regnskyl.

År 2021

3) Automatisk klokkeringning bør undersøges i forhold til dels klokkernes evne til at kunne forsynes med automatisk ringning samt opstille budget herfor.

År 2021

4) Murværk i klokkerum er indvendigt fejltagtig berappet med hård cementmørtel. Det er accepteret, at der forgår en løbende afskalning af overfladerne. Dette fjernes ved den løbende vedligehold.

År 2021

MENIGHEDSHUSET KIRKELY:

5) Varmepaneller i Kirkely er begyndende defekte. De bør udskiftes med en varmepumpeløsning frem for at udskifte panelerne.

Forventet pris kr.: 16.000 År 2022

Provstiudvalget har besluttet følgende:

- 1) Brug af kirkekassens egne midler
- 2) Taget til efterretning
- 3) Undersøges nærmere i menighedsrådet
- 4) Taget til efterretning
- 5) Brug af kirkekassens egne midler
- 5) Brug af kirkekassens egne midler
- 6) Brug af kirkekassens egne midler

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

KAPELLET:

6) Tagrender meget utætte og kan ikke repareres

Forventet pris kr.: 24.000 År 2022

GENEREL VEDLIGEHOLDELSSESSTAND:

KIRKEN: Menighedsrådet drøfter muligheder og behov ift. en evt. etablering af branddør i kirken. Den kgl. bygningsinspektør har tilsyneladende tidligere udtalt, at det ikke kunne komme på tale. Menighedsrådet drøfter sagen ift. balancen mellem behov og omkostninger.

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Ilskov - Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 5979)

Bilag:

Provstesyn 2021 Ilskov

14 - Nøvling MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Nøvling afholdt den 9. februar 2021

KIRKEGÅRDEN:

1) Nye lamper på p-plads mod nord

Forventet pris kr.: 26.113 År 2021

2) Reparation af trælåge i dige

Forventet pris kr.: 0 År 2021

GENEREL VEDLIGEHOLDELSSESSTAND:

KIRKEN: Vinduer i tårn skal udskiftes. Taget skal efterspændes. Besøg af klimakonsulent, som skal lave måling af fugt.

Provstesyn i 2022

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Nøvling - Herning Nordre (2021 - 7337)

Bilag:

Synsrapport Nøvling Sogn 2021

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Godkendt kr. 26.113 på budget 2022

2) Brug af kirkekassens egne midler

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

15 - Simmelkær MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

Provstiudvalget har besluttet følgende:

Provstesyn i Simmelkær afholdt den 4. marts 2021

KIRKEN:

1) Dør i kirkens kor skal malerbehandles i sammenhæng med den igangværende restaurering
Forventet pris kr.: ? År 2021

2) Lameller på kirkens glamluger skal malerbehandles. De kan formentlig løftes af i tårnrummet. Luger skræbes, slibes og malerbehandles med grunding og 2x slutmaling.
Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

3) Skiferbelægning på sålbænk i kirkens glamluger skal omlægges eller måske fjernes. Overfladen kan som alternativ afsluttes med en glat pudset overflade.
Forventet pris kr.: 20.000 År 2021

KIRKEGÅRDEN:

4) Reparation af fuger på kirkedigets vestmur, der er partielle områder med løse fuger. Fuger kradses ud og fuges om, omfang ca. 15 m². Søjle ved port skal også omfuges.
Forventet pris kr.: 20.000 År 2022

SOGNEHUS:

5) Vinduer og træværk på lodrette flader ved sognehuset skal males.
Forventet pris kr.: 20.000 År 2022

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Simmelkær - Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 5980)

Bilag:

Provstesyn 2021 Simmelkær

- 1) Brug af kirkekassens egne midler
- 2) Indsend ansøgning om 5% midler til PU
- 3) Indsend ansøgning om 5% midler til PU
- 4) Godkendt kr. 20.000 på budget 2022
- 5) Godkendt kr. 20.000 på budget 2022

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

16 - Snebjerg MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Snebjerg afholdt 18. februar 2021

KIRKEN:

1) Generel kalkning udvendig af kirken
Forventet pris kr.: 25.000 År 2021

2) Kalkning områdevis inde i kirken
Forventet pris kr.: 4.000 År 2021

Provstiudvalget har besluttet følgende:

- 1) Brug af kirkekassens egne midler
- 2) Brug af kirkekassens egne midler
- 3) Brug af kirkekassens egne midler
- 4) Brug af kirkekassens egne midler

3) Egeplanker på repos i kirketårn udskiftes

Forventet pris kr.: 5.000 År 2021

KIRKEGÅRDEN:

4) Dige, udført af marksten, skal tilrettes/oprettes på hjørne Bjergkvarteret/Toftebjerg. Udføres af kirkegårdens personale

Forventet pris kr.: 0 År 2021

5) Kalkning af portaler ved øst indgang til kirkegården

Forventet pris kr.: 3.000 År 2021

6) Lamperne på parkeringspladsen og kirkegården er gamle og tjenlig til udskiftning. Lampen på parkeringspladsen ved Kirkely er repareret af flere omgange og er nu i stykker igen. Der er ikke etableret lys på parkeringspladsen mod nord, dette ønskes udført samtidig. Der er trukket kabel på den nordlige del af kirkegården, her ønskes ligeledes etableret lys. Der indhentes pris på udførsel af ovenstående arbejde.

Forventet pris kr.: 200.000 År 2021

KAPEL:

7) Ydervægge males

Forventet pris kr.: 3.000 År 2021

8) Indervæg mod syd og nord i kapel males op til vindueshøjde

Forventet pris kr.: 2.500 År 2021

GRAVERBYGNING

9) Vest, syd og øst facade males

Forventet pris kr.: 5.000 År 2021

10) Port til værksted: tætningslister udskiftes og der udføres ny inddækning i lysning

Forventet pris kr.: 12.000 År 2021

GENEREL VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND:

KIRKEN: Kirketårnets facade har afskallet i større grad i vinteren 2020/2021.

KIRKEGÅRDEN: Der er konstateret væsentlige skader på diget mod syd. Menighedsrådet vil overveje hvor vidt diget skal renoveres igen, da vedligeholdelsesudgifterne ellers vil være betragtelige.

Provstesyn i 2022

5) Brug af kirkekassens egne midler

6) Brug af kirkekassens egne midler

7) Brug af kirkekassens egne midler

8) Brug af kirkekassens egne midler

9) Brug af kirkekassens egne midler

10) Brug af kirkekassens egne midler

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

Langtidsplan:
Snebjerg kirkes tag
Afsat beløb kr.: 500.000 År 2022

Sager:
SYN 2021 - Snebjerg - Herning Nordre (2021 - 6475)

Bilag:
210218_Synsskema Snebjerg Kirke

17 - Studsgård MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Studsgård afholdt 21. februar 2021

KIRKEGÅRDEN:

1) Gummifuger i kirkegårdsdiget

Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

2) Reparation af døre i kapellet

Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

Provstesyn i 2023

Langtidsplan:
Studsgård kirke
Afsat beløb kr.: 1.500.000 År 2022

Sager:
SYN 2021 - Studsgård - Herning Nordre (2021 - 5835)

Bilag:
Syn d. 21.2.2021

Provstiudvalget har besluttet følgende:

- 1) Brug af kirkekassens egne midler
- 2) Brug af "andet indlån med rente" kr. 10.000 indestående i Viborg Stift

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

18 - Sunds MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Sunds afholdt 4. marts 2021

PRÆSTEBOLIG:

1) Der skiftes 3 vinduer. Vinduet ved køkkenet i konfirmandstuen er en gammel mangel fra provstesynet i 2017. Derudover skiftes de 2 gavlvinduer mod vest (børneværelser)

Forventet pris kr.: 30.000 År 2022

KAPEL:

2) Fremtiden for kapellet blev diskuteret. Bygningen skal på sigt renoveres, men det er tvivlsomt om det eksisterende hus har en kvalitet, der kan bære en renovering. Det bør alternativt overvejes, om der

Provstiudvalget har besluttet følgende:

- 1) Godkendt kr. 30.000 på budget 2022
- 2) Taget til efterretning
- 3) Taget til efterretning
- 4) Brug af kirkekassens egne midler
- 5) Godkendt kr. 5.000 på budget 2022
- 6) Menighedsrådet følger op
- 7) Godkendt kr. 12.000 på budget 2022

skal bygges et nyt kapel. Det må provstiudvalg og menighedsråd ind i en nærmere dialog om. En mulighed er, at menighedsrådet ansøger om plads til projektet på provstiets langtidspan.

KIRKEGÅRDEN:

3) Der skal senest ultimo 2022 være foretaget spildevandsseparering. Finn Balle lovede at undersøge i kommunen om baggrunden for at kommunens afslag på løsningen med at lade overfladevandet følge terrænet, så det kan løbe ovenpå jorden ned i regnvandsbassiner i retning mod Sunds sø.

SUNDS KIRKE:

4) Kabler i tagrum skal føres i rette linjer og lægges i kabelbakker.

Forventet pris kr.: 5.000 År 2022

5) Der skal etableres fast belægning frem til skotrender på kirkeloftet, så disse kan inspiceres regelmæssigt ved regnskyl.

Forventet pris kr.: 5.000 År 2022

6) Tårnrum, gulvet skal rengøres for nedfaldet puds, støv og gamle motorer mm.

År 2021

7) Dør i kirkens sydsbib skal overfladebehandles og karme renoveres.

Forventet pris kr.: 12.000 År 2022

8) Tagrender er utætte flere steder på kirkens sydsbib og korets sydfacade. Tagrender kan formentlig loddet.

Forventet pris kr.: ? År 2021

SOGNEGÅRD:

9) Sockelpuds ud for den oprindelige sognegård langs sognegårdens sydfacade skal renoveres ved 6 stk. vinduesfalse i alt.

Forventet pris kr.: 30.000 År 2022

10) Trægulve i sognegårdens arealer er slidte og trænger til grundslibning og genbehandling, endvidere er der en større vandskade på fløjens sydside, der skal genbehandles (ca. 260 m² gulv)

Forventet pris kr.: 50.000 År 2022

11) Løse fuger på gavl over sydsbib skal udskiftes

Forventet pris kr.: 5.000 År 2022

12) Sognegårdens eksisterende vestgavl er angrebet

8) Brug af kirkekassens egne midler

9) Godkendt kr. 30.000 på budget 2022

10) Godkendt kr. 50.000 på budget 2022

11) Godkendt kr. 5.000 på budget 2022

12) Brug af kirkekassens egne midler

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

af alger. Disse forsøges nedvasket med vand og børste.

Forventet pris kr.: ? År 2021

GENEREL VEDLIGEHOLDELSSESSTAND:

KIRKEN: Der er tiltag i gang for at hæve luftfugtigheden i kirken bl.a. af hensyn til orglet.

SOGNEGÅRDEN: Glasoverdækningen af gangarealerne har tendens til at være utætte. Mulige løsninger blev drøftet med Finn Balle.

KIRKEGÅRDEN: Menighedsrådet har kæmpet meget med at finde løsning på kommunens påbud om spildevandsseparering.

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Sunds - Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 5981)

Bilag:

Provstesyn 2021 Sunds

19 - Timring-Tiphede MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Timring-Tiphede afholdt 27. januar 2021

TIMRING KIRKE OG KIRKEGÅRD

KIRKEN:

1) Fugt ved enkelte tagrygninger 4-5 stk.

Forventet pris kr.: 800 År 2021

2) Skotrende sydvest reparerer

Forventet pris kr.: 2.000 År 2021

3) Blytag på tårn reparerer

Forventet pris kr.: 3.000 År 2021

4) Styring af låger i kirketårn renoveres/ny

Forventet pris kr.: 22.000 År 2021

5) Oliebehandling af hoveddør

Forventet pris kr.: 600 År 2021

6) Maling af vindue i kapel

Forventet pris kr.: 600 År 2021

TIPHEDE KIRKE OG KIRKEGÅRD

Provstiudvalget har besluttet følgende:

- 1) Brug af kirkekassens egne midler
- 2) Brug af kirkekassens egne midler
- 3) Brug af kirkekassens egne midler
- 4) Brug af kirkekassens egne midler
- 5) Brug af kirkekassens egne midler
- 6) Brug af kirkekassens egne midler
- 7) Brug af kirkekassens egne midler
- 8) Brug af kirkekassens egne midler
- 9) Brug af kirkekassens egne midler
- 10) Brug af kirkekassens egne midler
- 11) Brug af kirkekassens egne midler

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

KIRKEN:

7) Reparation af skiffer tag mod øst 8-10 plader

Forventet pris kr.: 1.000 År 2021

8) Reparation af fuger ved vindue i vestgavl

Forventet pris kr.: 500 År 2021

9) Glas i vindue i våbenhus

Forventet pris kr.: 100 År 2021

KIRKEGÅRDEN:

10) Klokestabel males

Forventet pris kr.: 1.500 År 2021

MASKINHUS:

11) Tagvindue sløjfes og der monteres skiffertag

Forventet pris kr.: 1.500 År 2021

Provstesyn i 2022

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Timring-Tiphede - Herning Nordre (2020 - 35942)

Bilag:

Timring kirke 2021, Tiphede kirke 2021

20 - Tjørring MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Tjørring afholdt 4. marts 2021

TJØRRING KIRKE:

1) Sømplader i kirketårn er nedbrudte og skal fjernes.

Forventet pris kr.: ? År 2021

2) Træværk i tagrum behandles for borebiller

Forventet pris kr.: 20.000 År 2022

PRÆSTEBOLIG:

3) Finn Balle laver en helt indledende undersøgelse af mulighederne for at lave en adskillelse af det eksisterende toilet/badeværelse ved det offentlige kontor, så der kan være en bedre adskillelse mellem, hvad der er offentlig og privat.

4) Præsteparret prøver om gulvbelægningen i køkkenet er mulig at vedligeholde. Ellers hjemhentes en pris på ny gulvbelægning.

Provstiudvalget har besluttet følgende:

- 1) Brug af kirkekassens egne midler
- 2) Brug af kirkekassens egne midler, skal udføres i 2021
- 3) Taget til efterretning
- 4) Taget til efterretning
- 5) Brug af "andet indlån med rente" kr. 21.251,45 indestående i Viborg Stift. Restbeløb kr. 3749 tages af kirkekassens egne midler
- 6) Brug af kirkekassens egne midler
- 7) Godkendt kr. 25.000 på budget 2023
- 8) Se punkt 1 i dagsorden
- 9) Brug af kirkekassens egne midler

BAUNEKIRKEN:

5) Der etableres ca. 20 m² fast bund under containerplads i sammenhæng med tårn (fliser)

Forventet pris kr.: 25.000 År 2022

6) Klokketårn overfladebehandles med tjæremaling af kyndigt firma.

Forventet pris kr.: 35.000 År 2022

7) Stabiliseringsring for spidsender skal malerbehandles. Der er enkelte steder med rustdannelser. Ringen afvaskes for algebegrøning, slibes og slutmales. Rustskadede steder slibes til friskt stål, der grundes og males med 2x maling.

Forventet pris kr.: 25.000 År 2022-2024

8) Opfugtet murværk på kirken, De værste ramte vandskurede overflader, hvor der er afskalning slibes med karborondumsten for at øge vedhæftning af vandskuringsmørtel. Dette udføres inden fornyet kalkning af det samlede murværk. (kr. 20.000)

Der etableres kobbertagrende (kr. 40.000)

Forventet pris kr.: 60.000 År 2021

9) Der er fugeslip ved flere gulvfuger. Elastiske fuger fjernes. Betonkant slibes/skæres ren og primes. Ny fuge etableres.

Forventet pris kr.: 10.000 År 2022

GENEREL VEDLIGEHOLDELSSESSTAND:

KIRKEN: Menighedsrådet fremsender et budgetønske til budget 2022 på ny asfaltbelægning foran kirken.

KIRKEGÅRDEN: Helhedsplan under udarbejdelse.

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Tjørring - Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 5982)

Bilag:

Provstesyn 2021 Tjørring kirke

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

21 - Vildbjerg MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Vildbjerg afholdt 26. januar og 1. marts 2021

KIRKEN:

1) Stenmel til brostensbelægning ved indgang

Forventet pris kr.: 2.000 År 2021

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Brug af kirkekassens egne midler

2) Brug af kirkekassens egne midler

3) Brug af kirkekassens egne midler

2) TV-skærm til dåbsværelse til streaming fra kirken, samt installation af dette

Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

3) Behandling af træværk i gangen ind til dåbsværelset

Forventet pris kr.: 4.000 År 2022

4) Udskifte pærer i lampetter og lysekroner til LED-pærer. De nuværende fås ikke mere

Forventet pris kr.: 25.000 År 2022

KIRKEGÅRD OG KAPEL

5) I murværk på kapel er der fuger, der skal repareres og enkelte mursten skiftes

Forventet pris kr.: 18.750 År 2022

6) Nedløb fra tagrende over foyeren er utæt, skal tættes

Forventet pris kr.: 2.500 År 2021

PRÆSTEBOLIG PRÆSTEBAKKEN 16:

7) Glas i drivhus, flere ruder defekte, glas skiftes

Forventet pris kr.: 2.000 År 2021

8) Carport/skur, fuger ved overlægger over dør og maling af stern

Forventet pris kr.: 4.000 År 2021

9) Skorsten, fuger repareres

Forventet pris kr.: 1.000 År 2021

10) Skabsfryser, 25 år gammel, skiftes med ny med energimærke A+++

Forventet pris kr.: 4.000 År 2022

11) Plæneklipper defekt, skal udskiftes. Ny robotklipper monteres.

Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

12) Trægulv i dagligstue slidt, skal slibes

Forventet pris kr.: 5.000 År 2022

PRÆSTEBOLIG LYSGÅRDVEJ 7:

13) Bjælke i carport males, maling af pletter på loft i kontor

Forventet pris kr.: 1.500 År 2021

14) Fugtspor i redskabsrum, ventil skal monteres

Forventet pris kr.: 1.500 År 2021

15) Duesikring under udhæng, 20 meter á kr. 100

4) Brug af kirkekassens egne midler

5) Godkendt kr. 18.750 på budget 2022

6) Brug af kirkekassens egne midler

7) Brug af kirkekassens egne midler

8) Brug af kirkekassens egne midler

9) Brug af kirkekassens egne midler

10) Brug af kirkekassens egne midler

11) Indsend ansøgning om 5% midler til PU

12) Godkendt kr. 5.000 på budget 2022

13) Brug af kirkekassens egne midler

14) Brug af kirkekassens egne midler

15) Brug af kirkekassens egne midler

16) Brug af kirkekassens egne midler

17) Indsend ansøgning om 5% midler til PU

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

Forventet pris kr.: 2.000 År 2021

16) Elstik udenfor er defekt, lampe i lille bad defekt, lampe ved vask virker ikke

Forventet pris kr.: 2.500 År 2021

17) Undertryk + dårlig varmeudnyttelse ved ventilation i kælder. Skifte ventilation til varmeveksler med indbyrdes styring af trykudligning

Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

GENEREL VEDLIGEHOLDESESTILSTAND:

KIRKEGÅRDEN: Gl. kapel skal på lang sigt gås efter i fugerne.

Provstesyn i 2022

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Vildbjerg - Herning Nordre (2021 - 6789)

Bilag:

Synsskema med bolig

22 - Vind MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Vind afholdt 20. februar 2021

KIRKEN:

1) Understrygning af tag

Forventet pris kr.: 25.000 År 2021

2) Udvendig kalkning

Forventet pris kr.: 35.000 År 2021

KIRKEGÅRD:

3) Kalkning af kirkegårdsmure mm.

Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

GENEREL VEDLIGEHOLD:

KIRKEN: På sigt evt. behov for nyt tag, da der fortsat er mange udgifter til understrygning

Provstesyn i 2023

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Vind - Herning Nordre (2021 - 5985)

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Brug af kirkekassens egne midler

2) Brug af kirkekassens egne midler

3) Brug af kirkekassens egne midler

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

23 - Vinding MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Vinding afholdt 15. september 2020

PUNKTER TIL OBSERVATION

KIRKEN:

Fuger udvendigt, især på østgavl og nordside + svampebelægning

Muren udvendig på østgavl slår en bue

Råd i rem udvendig på det nordøstlige hjørne af kirken

Bænkkanter trænger snart til maling (provstesyn)

Fuger i tårnets granitskvadre holdes under observation. Fuger på tårnets 3 sider skal forventes udskiftet indenfor den kommende års periode

Tagrum holdes under observation for vanddryp.

Blytaget kan give afdryp fra kondens. Dette skal inspiceres samtidigt med udvendig kalkning, hvor blytækker tilkaldes for reparation. Det er uklart hvor den præcise utæthed er.

1) Rygning på portal skal udbedres

Forventet pris kr.: 5.000 År 2021

KIRKEGÅRDEN:

2) Fortsætte udskiftning af forhække til granitkanter + nye planter

Forventet pris kr.: 25.000 År 2022

3) Ny 14 m. fiber flagstang med indvendig flagline

Forventet pris kr.: 20.000 År 2022

4) Udskiftning af 2 låger samt stakit ved containerplads

Forventet pris kr.: 40.000 År 2022

5) Tagsten på rygning fastgøres. Evt. skal alle fornyes. Udsættes til udskiftning af tag.

Afventer ansøgning med pris til Langtidsplan

Provstesyn i 2023

Langtidsplan:

Vinding præstebolig

Afsat beløb kr.: 3.000.000 År 2023

Sager:

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Brug af kirkekassens egne midler

2) Godkendt kr. 25.000 på budget 2022

3) Godkendt kr. 20.000 på budget 2022

4) Godkendt kr. 40.000 på budget 2022

5) Punktet behandles på provstesyn 2023

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

Bilag:

Synsrapport - september 2020, PDF, underskrevet

24 - Ørnhøj MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Ørnhøj afholdt den 26. februar 2021

KIRKEN:

1) Kalkning af hjørner + vindueskarme i kirkerum samt væg omkring dør i våbenhus

Forventet pris kr.: 5.000 År 2021

2) Huller i kirkebænke + døren til sølvskab males

Forventet pris kr.: 1.500 År 2021

3) Liste ved bjælke i loft over indgangsdør kikket på af tømmer og vurderes om listen skal udskiftes, da den har løsnet sig

Forventet pris kr.: ? År 2022

4) Indgangsdør + karme males

Forventet pris kr.: 5.000 År 2022

5) Yderdør i tårn males

Forventet pris kr.: 2.500 År 2022

6) Maling af træværk i tårn, våbenhus og gang før våbenhus samt trappeopgang

Forventet pris kr.: 10.000 År 2022

7) Loft i kirke + orgelrum males (malerarbejdet vil tage ca. 14 dage, hvor kirken må være lukket)

Forventet pris kr.: 80.000 År 2022

8) Udskiftning af luger og styring. Kirkeklokken ApS har eftersat lugerne, som ikke kører som de skal. Han foreslår at lave de nuværende 8 bevægelige lemme om til lemme med jalousi og fluenet på bagsiden og kun montere lugemotorer på 4 luger. Det vil også give god ventilation i tårnet. Lugerne har ikke helt samme størrelse og skal derfor laves individuelt efter mål i egetræ/lærketræ.

Forventet pris kr.: 225.000 År 2022

9) Udskiftning af styring til klokkespil (tilbud fra Thubalka, hertil lægges udgift til el-installatør). Der er fejl på nuværende styring fra 1992, og der er ikke garanti for, at den holder indtil 2022, men vi håber.

Forventet pris kr.: 56.250 År 2022

Provstiudvalget har besluttet følgende:

- 1) Brug af kirkekassens egne midler
- 2) Brug af kirkekassens egne midler
- 3) Indsend budgetønske med prisoverslag til foreløbig budget 2022
- 4) Godkendt kr. 5.000 på budget 2022
- 5) Godkendt kr. 2.500 på budget 2022
- 6) Godkendt 10.000 på budget 2022
- 7) Afventer provstesyn 2023
- 8) Godkendt kr. 225.000 på budget 2022. Der skal udarbejdes et projekt med tegninger og budget, som skal godkendes af PU. Kontakt provstikontoret for drøftelse af den videre proces
- 9) Godkendt kr. 56.250 på budget 2022
- 10) Brug af kirkekassens egne midler
- 11) Brug af kirkekassens egne midler
- 12) Brug af kirkekassens egne midler

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

SOGNEGÅRD:

10) Udhængsbrædder i gammelt kirkecenter males samtidigt med kirken

Forventet pris kr.: 5.000 År 2021/2022

11) Reparation af puds på kirkecenter udvendig

Forventet pris kr.: 5.000 År 2021

12) Fliser ved radiator i gangen er revnede, vurderes af håndværker

Forventet pris kr.: ? År 2021

Provstesyn i 2023

Ingen beløb på Langtidsplan

Sager:

SYN 2021 - Ørnholm - Herning Nordre (2021 - 6613)

Bilag:

Skema v. syn 26.2.2021

25 - Ørre-Sinding MR - SYN 2021 (beslutningspunkt)

SYN i Ørre-Sinding afholdt den 6. marts 2021

ØRRE KIRKE OG KIRKEGÅRD

KIRKEN:

1) Nordlige hjørne mellem skibet og koret: reparation af fuger + evt. dryptud/afledning af vand fra taget.

Forventet pris kr.: 20.000 År 2021

2) Indvendig, nordlig hjørne mellem skibet og koret: stor skjold af skimmelsvamp og hvor pudset slipper/er klunk.

Forventet pris kr.: 15.000 År 2021

3) Maling af udhæng og rem.

Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

KIRKEGÅRDEN:

4) Dræn omkring våbenhus og nordlige side af kirken:

- gennemgang og evt. tilpasning af eksisterende kr. 8.000

- evt. opgradering (inkl. pumpe) kr. 40.000

Forventet pris kr.: 48.000 År 2021

5) Maling af redskabsskur

ØRRE KIRKE

Provstiudvalget har besluttet følgende:

1) Indsend ansøgning om 5% midler til PU

2) Indsend ansøgning om 5% midler til PU

3) Brug af kirkekassens egne midler

4) Punktet drøftes til den kommende økonomisamtale

5) Brug af kirkekassens egne midler

6) Brug af kirkekassens egne midler

7) Godkendt kr. 7.000 på budget 2022

8) Godkendt kr. 15.000 på budget 2022

SINDING KIRKE

Provstiudvalget har besluttet følgende:

9) Brug af kirkekassens egne midler

10) Godkendt kr. 15.000 på budget 2022

Forventet pris kr.: ? År 2021

6) Maling af redskabsskjul

Forventet pris kr.: ? År 2021

SOGNEGÅRD:

7) Øverste vindue i nordgavlen udskiftes.

Forventet pris kr.: 7.000 År 2021

8) Døbeltdør til redskabsrum (på østsiden) udskiftes.

Forventet pris kr.: 15.000 År 2021

GENEREL VEDLIGEHOLDELSESSTAND:

KIRKEN: Der er opstået nylige afskalninger af puds på vestlig side af våbenhuset, både helt oppe under tagsten og ned på væggen. Der er ligeledes store afskalninger på våbenhusets gavl oppe langs taget. De store fugtskader bevirker indvendige skjolder og områder hvor pudset er klunk. Disse problemstillinger taget med til arkitekt og håndværkere i forbindelse med udskiftningen af tegltaget.

Provstesyn i 2024

Langtidsplan:

Sinding kirke - indvendig reovering

Afsat beløb kr.: 1.850.000 år 2022

SINDING KIRKE OG KIRKEGÅRD

KIRKEN:

9) Bræt i gangbro på loftet skal skiftes

Forventet pris kr.? År 2021

KIRKEGÅRDEN

10) Betonstolper ved materialegård udskiftes

Forventet pris kr.: 15.000 År 2022

11) Maling af træværk ved materialegård og på redskabsskur

Forventet pris kr.: 4.000 År 2022

12) Reparation af redskabsskurs sydgavl med zinkinddækning

Forventet pris kr.: 15.000 År 2022

SOGNEGÅRD:

13) Sydgavl males

Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

14) 2 døre og 2 vinduer på sydsiden slibes og males

11) Godkendt kr. 4.000 på budget 2022

12) Godkendt kr. 15.000 på budget 2022

13) Godkendt kr. 10.000 på budget 2022

14) Godkendt kr. 10.000 på budget 2022

15) Brug af kirkekassens egne midler

Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der indhentes 2 tilbud.

Forventet pris kr.: 10.000 År 2021

15) Maling af stakit og stolper omkring affaldscontainer samt affaldsbeholder

Forventet pris kr.: ? År 2021

GENEREL VEDLIGEHOLDELSESSTAND:

Kirken: Der er et spær og remmen på kirkens sydside som holdes under opsyn, der er nyt drys på murkronen og på gulvet under spærret.

Provstesyn i 2024

Ingen beløb på Langtidsplanen

Sager:

SYN 2021 - Ørre-Sinding - Herning Nordre (2021 - 7354)

Bilag:

syn - Ørre 2021, syn - Sinding 2021, Skader på murværk - jan. 2021

26 - Eventuelt

27 - Grove MR - Afgørelse vedr. malerarbejde i kirken (orienteringspunkt)

Orientering

Viborg Stift har behandlet Grove MR ansøgning om diverse malerarbejder i Grove kirke.

Sager:

Herning Nordre Provsti - Byggesag - Grove Kirke - Grove Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2020 - 34872)

Bilag:

Til Grove Sogns Menighedsråd (8838) vedr. afgørelse, Udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør, Udtalelse fra Nationalmuseet

28 - Grove MR - Ansøgning om lovliggørelse af redskabsbygning (orienteringspunkt)

Orientering

Fredningsnævnet har bedt Herning Nordre Provsti om bemærkninger til Grove Menighedsråds

ansøgning om lovliggørende dispensation til opført redskabsbygning beliggende Grovevej 33, 7540 Haderup.

Grove MR har på baggrund af SKAT's indberetning søgt redskabsbygningen lovliggjort. Redskabsbygningen er opført i perioden 2005/06.

Sager:

Byggesag - Grove - Lovliggørelse af redskabsbygning
- Fredningsnævnet - Herning Nordre (2021 - 4875)
Byggesag - Grove - Lovliggørelse af redskabsbygning
- Fredningsnævnet - Herning Nordre (2021 - 4875)

Bilag:

Grove Kirke, ansøgning om lovliggørende dispensation til redskabsbygning, Grove Kirke,
Ansøgning om lovliggørende dispensation til redskabsbygning, FN-MJV-50-2020 - Høring Stift, Provsti og sogn, Aktdokument

29 - Orientering vedr. FKG (orienteringspunkt)

Orientering

30 - Orientering vedr. kirke til kirke (orienteringspunkt)

Orientering

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Poul Ole Højgaard Bech

Poul Rosenvinge Nissen

Knud Erik Lundtofte Hansen

Ejvind Dahl

Jens Martin Christensen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning
Nordre Provstiudvalg)

Alex Dahl Nielsen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

2021 - 3925 - Herning Nordre Provsti – Møder 16-03-2021, 15:30